⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-46620

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和64年(1989)2月21日

G 01 M 1/22

7621-2G

審査請求 有 発明の数 5 (全49頁)

49発明の名称

回転体アンバランス測定法および装置

②特 願 昭63-99268

20出 願 昭56(1981) 1月12日

⊚特 願 昭56-3027の分割

優先権主張

201980年1月11日30米国(US)30111.159

②発明者 ケニス・エス・ゴール

アメリカ合衆国カリフオルニア州カノーガ・パーク、ネバ

ダ・アベニユー 7721

· ド ⑪出 願 人 エフ・エム・シー・コ

ーポレーション

アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、イー・ランドルフ・ド

ライブ 200

四代 理 人

弁理士 山崎 行造

明細書の浄費(内容に変更なし)

月 細 普

1. 発明の名称

回転体アンバランス測定法および装置

2. 特許請求の範囲

(1) リム・タイヤ組立体のような回転体のアンバランスを測定する測定装置であって、

軸 (23)、

該軸をその輪線を中心に回転する回転装置(36)、

前期回転体を前記軸に取付ける装置(24)、

前記軸上の異なった位置に各々接して設けられて、前記軸が回転すると、該異なった各々の位置で発生する周期的アンバランス力を示す電気信号を出力する2個の力変換器(29.31)、

前記軸の既定の角位置をモニタして、該各角位 置の正弦値と余弦値とを提供する装置(33,39,61)、

該正弦値と余弦値とを前記各角位置で得た前記 電気信号の値に乗じ、該各電気信号に関して得た 正弦と余弦の積を個別に合算し、該合算した数値 からアンバランスの大きさと位相角とを表わす値 を算出する計算装置(81)、及び

該合算した積と前記アンバランスの値を記憶する記憶装置(68)を含有するアンバランス測定装置において、

前期記憶装置(68)はRAMであり、該RAMは、 (イ)輪に負荷をかけずに、(ロ)軸に既知のアンバランス体を付加して、又は(ハ)軸に接査用の米知のアンバランス体を付加したそれぞれの状態で軸を回転したときに軸の異なった各回転角位置における前記合算した積を各々貯蔵するように前記計算装置(81)によって制御され、

前記計算装置 (61)は、負荷がかけられてない軸を回転することによって得た前記合算した積によって、既知のアンバランス体及び未知のアンバランス体に関連した前記合算された積を補正し、この結果補正された既知のアンバランス体に関連を前記を を聞から調整定数を算出し、該調整定数と前記を を別の未知のアンバランス体に関する補正された 積とから該検査用のアンバランス体の大きさ及び 位相角を表わす数値を得ることを特徴とするアン バランス測定装置。

- (2) 特許請求の範囲第(1) 項記載のアンバランス測定置において、前記記憶装置(RAM) は不揮発性メモリであり、よってアンバランス測定装置を停止するまで前記記憶情報が保存されることを特徴とするアンバランス測定装置。
- (3) 特許請求の範囲第(1) 項又は第(2) 項記載のアンパランス測定装置において、前記電気信号の大きさを低レンジと高レンジとの間で選択的に検出し得る制御装置が設けられており、これによって前記計算装置は前記信号を各々比較的に低いアンパランス力と比較的に高いアンパランス力を示す信号として受け取ることを特徴とするアンパランス測定装置。
- (4) 骨組みに支持された回転軸上の既知の位置に回転体が取付けられ、該回転体によって生じるアンバランス力の大きさと前記回転軸の角位置とを示す電気信号を出力する検知装置(29.81.89)が設けられ、該検知装置がさらに前記回転軸の基準角位置を示す電気信号を出力する回転体のアンバ

与えられていない場合と既知のアンバランス体を取付けた場合とから得た前記磁気信号の大きさと位相角を用いることによって、前記検知装置による誤差と前記値のアンバランスによる誤差とを修正した前記回転体のアンバランスの大きさと位相角とを示す情報を提供することを特徴とするアンバランス測定装置。

- (5) 特許請求の範囲第(4) 項記載のアンバランス別定装置において、前記電気信号の大きさと位相角とを得る装置は、前記軸を回転したときにアンバランスを示す電気信号における基本波の正弦及び余弦成分を出力する装置を有することを特徴とするアンバランス別定装置。
- (6) 特許請求の範囲第(4) 項記載のアンバランス 測定装置において、前記電気信号の大きさを低レンジとの間で選択的に検出し得る制御装置が設けられており、これによって前記計算数置は前記信号を各々比較的に低いアンバランス 力を示す信号として受取ることを特徴とするアンバランス 測定装置。

ランス測定装置において、

前記軸に負荷を与えずに該軸を回転したときに 前記検知装置から電気信号を受取る装置、

前記基準角位置に関するアンバランス力を示す 電気信号の大きさと位相角とを得る装置、及び 軸に負荷を与えないときの該電気信号の大きさ と位相角とを貯蔵する記憶装置を備え、

前記電気信号を受取る装置が既知のアンバラシス体を取付けて前記軸を回転したときにも前記を回転したときに気傷合の基準角位とを得る装置がさらにこの場合の基準角位置におけるアンバランス力を示す電気におけるでは、前記記憶装置が前記軸に既知のアンバランス体を取付けて該軸を回転したときにおける前記な係得の大きさと位相角とをも貯蔵し、さらに、気信号の大きさと位相角とをも貯蔵し、さらに、

未知のアンバランス体を前記輪に取付けて該軸を回転したときの電気信号を処理する計算装置を 備えており、該計算装置が前記記憶装置に接続されて該記憶装置に貯蔵されている前記軸に負荷が

(7) 骨組みに支持された回転軸上の既知の位置に回転体が取付けられ、該回転体によって生じるアンバランス力を示す電気信号を出力する検知装置が設けられた回転体のアンバランス測定装置において、

前記軸に負荷を与えずに該軸を回転したときに前記検知装置から電気信号を受け手該電気信号から前記既知の位置に関する前記負荷を与えない軸のアンバランスの大きさと位相角とを示す出力を入手する装置、

負荷を与えてない前記軸の前記アンバランスの 大きさと位相角とを示す出力を貯蔵する記憶装置、 及び

未知のアンバランス体を前記軸に装架して前記 輸を回転したときに得た電気信号を処理する計算 装置を有しており、該計算装置が前記記憶装置に 接続されて該記憶装置に貯蔵された前記負荷を与 えていない軸のアンバランスを示す出力を用いる ことによって、前記軸のアンバランス情報を提供する を修正した回転体のアンバランス情報を提供する ことを特徴とするアンバランス測定装置。

- (8) 特許請求の範囲第(7)項記載のアンバランス別定装置において、前記電気信号の大きさと位相角とを得る装置は、前記軸を回転したときに前記アンバランスを示す電気信号における基本波の正弦及び余弦成分を与える装置を有することを特徴とするアンバランス測定装置。
- (9) 特許請求の範囲第(9) 項記載のアンバランス測定装置において、電気信号の大きさと低レンジと高レンジとの間で選択的に検出し得る制御装置が設けられており、これによって前記計算装置は前記信号を各々比較的に低いアンバランス力と比較的に高いアンバランス別定装置。
- (10) 骨組みに支持され一端に符号化板を有する回転可能な軸上に装架された回転体のアンパランスを測定するアンパランス測定方法であって、前記軸に基準角が与えられ、該軸に接して力変換器が設けられており、該力変換器が、前記軸が回転すると生じるアンパランス力の成分を示す瞬間的

ない場合のアンバランス信号の大きさと位相角とを得る段階は、<u>該</u>負荷がかけられてない場合の電気信号から基本的正弦及び余弦成分を得て、このようにして得た基本的正弦及び余弦成分を軸アンバランス最として貯蔵する段階を有することを特徴とするアンバランス測定方法。

- (12) 特許請求の範囲第 (10)項記載のアンバランス測定方法において、アンバランス信号の大きさを検出して、前記電気信号を処理する場合に低レンジと高レンジとの間で電気信号を選択する段階を有することにより、比較的に小さいアンバランス力と比較的に大きいアンバランス別定方法。
- (13) 骨組みに支持され一端に符号化板を有する 回転可能な軸上に装架された回転体のアンバラン スを測定するアンバランス測定方法であって、前 記軸に基準角が与えられ、該軸に接して設けられ た該力変換器が、前記軸が回転すると生じるアン パランス力の成分を示す瞬間的な大きさをもった

な大きさをもったアンバランス信号を提供するア ンバランス測定方法において、

既知のアンパランス体を、前記基準角に関して 既知の角位置で前記軸に取付ける段階、

既知のアンバランス体を前記軸に取付けた状態 で前記軸を回転する段階、

基準角に関して前記力変換器が示したアンバランス信号の大きさと位相角とを得ることにより補正されてない数値を得る段階、

前記軸に負荷をかけずに前記軸を回転する段階 悲単角に関して前記力変換器が示した前記軸に 負荷がかけられてない状態でのアンバランス信号 の大きさと位相角とを得ることにより前記軸のア ンバランス量を得る段階、及び、

前記輪のアンバランス量と前記補正されてない数値とを演算して、前記軸のアンバランスに対して補正した測定値を得る段階を含有するアンバランス測定方法。

(11) 特許請求の範囲第(10)項記載のアンバランス測定方法において、前記軸に負荷がかけられて

アンバランス信号を提供するアンバランス測定方 法において、

前記軸に負荷をかけずに前記軸を回転する段階 基準角に関して前記力変換器が示した負荷がか けられてないときのアンバランス信号の大きさと 位相角とを得ることによって前記軸のアンバラン ス量を得る段階、及び

該軸のアンバランス塩と測定したアンバランス 体のアンバランス信号とを演算処理して、前記軸 のアンバランスを補正した測定アンバランス 量を 得る段階を有することを特徴とするアンバランス 測定方法。

(14) 特許請求の範囲第(18)項に記載のアンバランス測定方法において、前記軸に負荷がかけられてない場合のアンバランス信号の大きさと位相角とを得る段階は、該負荷がかけられてない場合の電気信号から基本波の正弦及び余弦成分を得て、このようにして得た基本波の正弦及び余弦成分をもでいるができるでいるとき特徴とするアンバランス測定方法。

(15) 特許請求の範囲第(14)項記載のアンバランス別定方法において、前記軸を回転している間にアンバランス信号の大きさと位相角とを得る段階は、前記軸に既知のアンバランス重りを取付けた場合の電気信号から基本波の正弦及び余弦成分を得る段階と、こうしてい数値として貯蔵する段階とを有することを特徴とするアンバランス測定方法。

(16) 特許請求の範囲第 (18)項記載のアンバランス測定方法において、アンバランス信号の大きさを検出して、前記電気信号を処理する場合に低レンジとの間で電気信号を選択する段階を行することにより、比較的に小さいアンバランス力と比較的に大きいアンバランス力との処理が容易になることを特徴とするアンバランス測定方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は回転体のアンバランス(不均衡)の測

0° の角基準を示す基準検出器も示されている。 基準信号に関して正弦および余弦信号が発生され、 アナログ乗算回路によってアンバランス信号と正 弦および余弦基準信号とが乗算されて積出力が発 生され、それからろ波される。ろ波された積出力 は平均値を表わし、アンバランス力の大きさと角 位置を示すものとして表示される。未知の周期ア ンパランス力から正弦および余弦成分を取り出し てアンバランス力の大きさと方向とを得るこの方 法は長く使用されてきた。米国特許第4,015,480 号には、信号処理の一部がデジタル形で行なわれ るこのような装置が示されている。アンバランス 振動と同じ周波数を持つ基準正弦および余弦値が アンバランス信号とともにデジタル化され、乗算 されて正弦積および余弦積を発生するそれぞれの 正弦および余弦積は加算され、これら2つの和か ら平均値が取り出され、それぞれの平均値はアン バランスの大きさと位相とを決定するのに用い られる。

米国特許第4,046,017 号には回転軸を持つダイ

定および表示法および装置、とくに装置に及ぼされたアンバランスな測定誤差を測定および補償することができる装置に関する。

米国特許第 3.751.987 号にはアンバランスを検出してアンバランス信号を発生する変換器に結合した似子回路を含むダイナミックバランス機械が示されている。バランス機械の回転部に対する

ナミック車輪バランス装置が示されており、この 回転軸にはバランスすべき物体を取り付け、軸の 近くには物体のアンパランスを表わす信号を発生 する 1 対の力変換器を設ける。この装置はさらに 軸の回転増分に対応するパルスを発生する回路を 含む。回転体によって発生されたアンパランス力 が鉛直に上向きの位置のような特定の角位置を通 るときから出発してパルスをカウントするカウン 夕も設ける。軸を回転させカウンタがパルスのカ ウントを始め、カウンタの出力がアナログ信号に 変えられ、アナログ信号が記憶され、軸が停止さ れる。それから車輪を、軸が物体のアンバランス が測定された角位置にあることを角位置計が示す まで手で回転させる。最初はアンバランスの車輪 を取り付けるべき回転軸を機械的にバランスさせ て誤差がはいるのを防ぐ。次に回転軸を交換する とき、機械の機械的再バランスが必要である。と きどき機械的および電気的調節が相互作用をする ので、熟練者がそれらを機械にセットすることが 通常必要である。

そこで本発明は、機械的および電機的部品のドリフトによって実質的に影響されない高精度のアンバランスベクトルの読みを与えるアンバランスカ測定機と方法とを提供する。

本発明によって、回転体のアンバランスを測定し、物体の回転軸に延直な1つまたは2つの面内のアンバランスを解決する装置と方法とが得られる。力変換器は回転体の回転の間に回転体の回転体の回転体ので変換器のところに発って変換器のところに発って変換器のところに発って変換器のところに発って変換器のところに発って発出の力を表わする。解別の方の瞬間的な大きに対応するデジタル語出力を発生する。

A-D 変換器を制御する装置があって、回転軸の各回転の間に所定数の角増分ごとにデジタル語を発生させる。記憶装置が、おのおの 1 つまたはそれ以上の所定数の角増分に対応する複数のデジタル正弦および余弦を表わす量を記憶している。回転軸の回転にともない、制御装置は角位置と対応

ら引いて調整定数を計算する。 最後に未知のアンパランス重りを取り付けて軸を回転させて未知のアンパランスの位相と大きさとを表わすアンパランス信号数量を得る。 これらの後者の数値量をそれから無負荷数値量を引くことによってまず補正し、それから調整定数を用いて未知のアンパランスの位相と大きさとに対する正しいデータを得る。次に図を用いて本発明の実施例を説明する。

第1図に回転体のアンバランス質量を測定する 機械装置を示す。物体を回転したときアンバラン 類量によってアンバランス力が発生する。回転 軸(23)の一端に取り付けたショルダ部材(22)に回 転体として自動車のリムとタイヤとの組みみ合っ (21)を固定する。リムには軸(23)の一端に一端 での中心孔がある。リムは軸(23)の一端に一端 にしっかりと保持される。1対の軸受いウグ (26,27)が固定されたがんじょうな質組み(28)内 に弾力的に支持されて印刻 の内部軸受部材に支持されて行刻 み (28)内で回転する。左右の力変換器 (29.31) がそれぞれ骨組み (28)と軸受ハウジング (26.27) との間に設けられている。ばね (32)を各力変換器と 骨組みとの間に設けて力変換器 (29.31) を軸受ハウジング (26.27) に連続的に接触させる。

符号化板(33)が軸(23)のリムとタイヤの組み合わせ(21)がある端と反対の端にナット(34)で止めてあって軸と共に回転する。モータ(36)が骨組みの(28)に取り付けられ、モータはベルト(37)と、を介して軸(23)に固定された滑車(38)とを介して軸(23)を配出との組み合わる。然後出器では、水ル(42)を器での組み合わせが発生する信号に送られる。数は3つの表とで、第1図ではず1、が2、おけてある。力変換器でするに関いては、29、31)と名付けてある。カ変換器(29、31)を正義合うと同様コンソール(41)内の電子区が発生するに関いて、37)は検知装置として過く。本明細音でははのアンバランス測定装置はこの点に関して

米国特許第4.046.017 号に示されたものの型である。

アンパランスの設定と監視用のスイッチと表示 装置とは正面パネル(42)上に示されている。ス タート/回転スイッチ(45)は第1図に示されてい て、軸回転の手順を閉始する。多位置機械モード スイッチ(43)と多位置表示モードスイッチ(44)と を正面パネル(42)に設けてある。機械モードス イッチ(43)は運転モード、調整モード、または客 帕アンバランスモードを選択することにセット (設定) できる。 表示モードスイッチ (44)はオン ス、丸めたオンス、グラム、または丸めたグラム の表示を選択するようにセットできる。選択され た表示ユニットは3ケタ左右アンバランス重り表 示窓(46.47) に表示される。左右位置表示器(48) は測定されたアンバランス質量をつりあわせるた めにはリムのどこに重りを付けるべきかを示す角 情報を与える。通常のオフセット量測定器(49)も 正面パネル(42)に設けてあり、これによって軸 (32)上のリムとタイヤの組み合わせ(21)の軸方向

上述のように、力測定装置は、第1図に示すよ うに回転軸を水平面内に維持するのに必要なすべ ての力を測定する2つの力変換器によって力を検 出するので、従来用いられたものと類似のもので ある。符号化板(33)と感光器と光颜との組み合わ せ(39)とは車輪バランス軸(23)用の光学的軸符号 化器として作用する。韓回転に対してはHOME位置 かを測定され、それは軸の1回転に対して1度起 こる。IIOME位置は角基準となり、軸の角位置に関 していくつかの調整定数の角位置を決める。調整 定数は回転体のアンバランスの測定に導入された 誤差を減少させるのに用いる。アンバランス力は、 軸に既知の調整用重りを負荷させて軸を回転させ たとき、および軸に負荷を与えないで軸を回転さ せたときに測定する。このような測定は、変換器 の調整と零パランスデータとを用いて計算し、結 果を記憶して、後にアンバランス体を軸に取り付 けて回転させたときアンバランス力方程式を解く のに用いる。

アンバランス力方程式は、どのような電気的ま

位置の便利な読みが得られる。4×4キーポード (51)によってリムとタイヤの組み合わせの物理的 パラメータを采に導入することができる。オフセ ット量はキーボード上の第1列第3行に"0"を選 び、番号をつけたキーによる適当なオフセット測 定によって導入する。第1図ではオフセットは文 字"b"で表わしてある。同様にリムの直径Dは *D" と示したキーと番号のついたキーの適当な直 径の寸法とを選ぶことによって系に導入する。車 輪組立体(21)の巾は第1図にP1およびP2で示す2 つの面の間をとる。つりあわせ用の重りはリムに 収り付けることができる。車輪の巾は第1図では 文字 "C" で示してある。この巾はキーボード(51) 上のWと印の付いたキーと適当な番号のキーとを 遊ぶことによって系に導入する。選んだ直径、巾、 およびオフセット値はそれぞれ3ケタ表示器(52, 53,54)に表示される。ともに以下にもっと詳しく 説明する計算機能と交互のスタティックダイナ ミック機能とはキーボード(51)のキーcおよび キーsによって選択される。

たは機械的情報も含まない雑音信号がないと考え られるアンバランスベクトルおよびそれに関連し た定数を処理する。したがってアンバランスベク トルは、軸が回転すると、実際に回転している物 体のアンバランス、調整質りアンバランス、また は無負荷軸アンパランスの正弦波的に変化する成 分だけを表わす。雑音がないという仮定は以下の 考察から正当化される。後述のように、符号板 (33)の穴(79)のパターンで決まる回転軸の別々な 角位置における角増分において、変換器からのア ンパランス力信号はデジタル化され抜き取ら(サ ンプル)れる。当菜者には周知のように、データ の抜き取りとこの抜きとられたデータの加算とに よって、全データ抜き取り時間より短い周期を持 つ周波数の非調和雑音は捨て去られる。調和雑音 は正弦および余弦成分を含む合成量を得る演算と その後の加算によって除去される。本装置で行な われる処理は処理されたデータ出力中の基本波の 正弦および余弦成分のフーリエ係数の抽出を含む。 処理されたデータは、力変換器出力信号と、この

力変換器の出力が存在する瞬間の軸の角の正弦と 余弦とを表わす数とを演算して、正弦成分を含む 量と余弦成分を含む量とを得て、それから正弦成 一分を含む量と余弦成分を含む量とを個々に加算 (積分) することにより得られる。変換器の出力 と軸の角位置の正弦と余弦とを表わす量とをデジ タル化し、軸の所定の角位置においてデジタル化 された変換器出力に演算を施すことによって処理 をデジタル的に行なう。正弦および余弦を装わす 量は調和成分の処理されたデータへの影響を減少 させるように選ぶ。したがって、フーリエ級数の 基本周波数に関するフーリエ係数を表わす正弦お よび余弦の和の形を表わすように処理されたデー 夕は比較的調和成分が少ない。各力変換器出力に おける基本波の正弦および余弦成分は実質的に雑 音なしに取り出され測定されるという知識によっ て回転体に対する質量アンパランス測定方程式が 得られる。 第1図の力変換器(29,31)のいずれ か1つに作用する力は変換器からの回転電圧ベク トルによって決まる回転ペクトルと固定変換定数

τ = 0 (調整重りを所定の基準位置に置いたときに起こるなら式(2) から極速 様表示で

$$K \angle \beta - \frac{F_{c}}{E_{c}} \angle \theta_{c}$$

が得られる。この式は $oldsymbol{eta}$ と $oldsymbol{eta}$ と は 同 じ 角 で あ る

(直角座標表示)となる。ただしサフィックス c は 割 整 値 を 表わ す。

$$K_{cx} - K_{cos} \theta_c$$

$$K_{cy} - K_{sin} \theta_c$$

$$E_{cx} - E_{c} \cos \theta_{c}$$

$$E_{cy} = E_{c} \sin \theta_{c}$$

と置き、すぐ前の式の右辺の分子と分母に

$$K_{ex} + j K_{ey} = \frac{F_{c} E_{cx} + j F_{c} E_{cy}}{(E_{cx})^{2} + (E_{cy})^{2}}$$

を掛けると

ベクトルとの役として表わすことができる。すな わち次の式が成り立つ。

$$(1) \quad \overrightarrow{F} - \overrightarrow{K} \cdot \overrightarrow{E}$$

ただし下は力のベクトル、 K は調整定数ベクトル、 TK は調整定数ベクトル、 K は調整定数ベクトル、 E は変換器からの電圧ベクトルである。電圧ベクトルとの間の角がすべての変換器で同じならば、調整定数ベクトルはつねに同じ位相角を持つであるう。しかし、測定機械内の力変換器の位置、回転軸の変動、力の単位当たりの出力の力変換器の感度定数は用いる測定機械単位から単位によって変る。したがって式(1)の一般形は

(2) F ∠ γ = K ∠ β E ∠ θ
 となる。ただしF、γはカベクトルの大きさと位相、K、βは調整定数ベクトルの大きさと位相、E、θは電圧ベクトルの大きさと位相である。

既知のまたは調整重りを回転軸の一定の機械的 位置に取り付けると、軸を回転したとき力のベクトルが現れる。変換器電圧ベクトルを測定することにより変換器調整定数を表わすベクトル量が得 られる。これは次のように示される。

(3)
$$K_{cx} = \frac{F_{c} E_{cx}}{(E_{cx})^{2} + (E_{cy})^{2}}$$
.

 $K_{cy} = \frac{F_{c} E_{cy}}{(E_{cx})^{2} + (E_{cy})^{2}}$

が得られる。・

式(2) と間様に次の式が成りたつ。

(4)
$$F_{\cos} \gamma + _{j}F_{\sin} \gamma - (K_{\cos} \theta_{c} + _{j}K_{\sin} \theta_{c})$$

 $(E_{\cos} \theta + _{j}E_{\sin} \theta)$

式(4)の演算から次の一般的力の方程式が得られる。

(5)
$$\begin{cases} F_{x} - K_{cx}E_{x} - K_{cy}E_{y} \\ F_{y} - K_{cy}E_{x} + E_{cx}E_{y} \end{cases}$$

ここで F_{x} - F_{\cos} τ , E_{x} - $E\cos$ θ , E_{y} - E_{\sin} θ である。

再び第1図を用いて左右の変換器(29.31)の実際の調整定数の導入法を説明する。Y2で示す点で 既知の角位置において軸(23)に既知の大きさの調 整重りを取り付ける。回転軸(23)を回転させると 反応力しが軸の点Y0に加わる、反応力Rが軸の点 Y1に加わって調整重りによって起こされる質量のアンパランスによる力に対抗して軸をスタテイツク(静電気力学的)な平衡に保つ。 調整重りによって軸 (23)上の点 Y2に加わる力を Fcalで表わすと、調整の間の第1図の機械装置のスタティックな要求は

$$L_c$$
 + R_c + F_{cal} = 0 となる。これはベクトル和である。ただし L_c と R_c は F_{cal} が 加わったときの左右の変換器における力である。点 Y1のまわりのモーメントは

a
$$(L_c) = (F_{cal}) d$$

(6) $L_c = F_{cal} = \frac{d}{a}$
 $R_c = F_{cal} = \frac{1}{L_c} = F_{cal} (1 + \frac{d}{a})$

次の符号の置き換えをすると以下の関係が簡単になる。

左の変換器: Fc - Fcal da.

となる。

(9)
$$F1_x = (K1_x)(E1_x) - (K1_y)(E1_y)$$

 $F1_y = (K1_y)(E1_x) - (K1_x)(E1_y)$

同様にE_x = F_{rx}, E_y = E_{ry}であると右変換器に対して点Y1における軸に垂直な面内の力のxおよびy成分は次のように計算される。

(10)
$$F_{rx} = (K_{rx})(E_{rx}) - (K_{ry})(E_{ry})$$

 $F_{ry} = (K_{ry})(E_{rx}) + (K_{rx})(E_{ry})$

式(9),(10)から軸(23)に加えられたどのような一般的セットの力に対しても解が得られる。

再び第 1 図において力 L.R はそれらの X,Y 成分 l χ , l y , r x , r y に分解することができる。回転している 軸 (23)のふるまいを記述するスタティックな関係を用いて、点 Y 3 のまわりのモーメントは

$$L_{x} (a+b) + R_{x} \times b = r_{x} \times c$$

$$r_{x} = \frac{R_{x} \times b + L_{x} (a+b)}{c}$$

$$E_{cx} - E_{1xc}$$
, $E_{cy} - E_{1yc}$, $K_{cx} - K_{1x}$, $K_{cy} - K_{1y}$ 右の変換器: $F_{c} - F_{cal}$ $(1 + \frac{d}{a})$, $E_{cx} - E_{rxc}$, $E_{cy} - E_{ryc}$, $K_{cx} - K_{rx}$, $K_{cy} - K_{ry}$

式(3) から左右の変換器(29,31) の調整定数は

$$Kl_{x} = \frac{F cal (d/a) El_{xc}}{(El_{xc})^{2} + (El_{yc})^{2}}$$

$$(左, x 方向)$$

$$Kl_{y} = \frac{F cal (d/a) El_{yc}}{(El_{xc})^{2} + (El_{yc})^{2}}$$

$$(左, y 方向)$$

$$K_{rx} = \frac{-F cal (1 + d/a) E_{rxc}}{(E_{rxc})^{2} + (E_{ryc})^{2}}$$

$$(右, x 方向)$$

$$K_{ry} = \frac{-F cal (1 + d/a) E_{ryc}}{(E_{rxc})^{2} + (E_{ryc})^{2}}$$

$$(右, y 方向)$$

(11)
$$r_y = \frac{R_y \times b + L_y (a+b)}{c}$$

となる。

同様にして点 Y4のまわりのモーメントは L_{x} (a+b+c) + R_{x} (b+c) - I_{x} c - 0 $I_{x} = \frac{-L_{x} (a+b)-R_{xb}}{c} = \frac{L_{xc}}{c}$

(12)
$$\begin{cases} 1_{x} = -r_{x} - L_{x} - R_{x} \\ 1_{y} = -r_{y} - L_{y} - R_{y} \end{cases}$$

となる。

式(11), (12)を極座標表示にすると

(13)
$$\begin{cases} \vec{r} = rx + jry = \sqrt{(rx)^2 + (ry)^2} \\ tan^{-1}(\frac{ry}{rx}) = r \angle \theta_r \\ \vec{l} = lx + jly = \sqrt{(lx)^2 + (ly)^2} \\ tan^{-1}(\frac{ly}{lx}) = l \angle \theta_l \end{cases}$$

となる。

質量のアンバランスによるアンバランス力のxy 成分を分解し、これらの力を面P1.P2 に移し、xy 成分を極速療表示に変換した後、力のアンバラン スにつりあわせるため面P1.P2 内において組み合わせ(21)のリムに取り付けなければならない実際の重りは、力を所定の直径における対応した重りとアンバランス力を検出した軸(23)の回転のラジアン数とに関係させることによって決定される。この力から重りへの変換は次のように行なわれる。

$$\begin{cases} W_1 = \frac{2(1g)}{\omega^2 D} \\ W_r = \frac{2(rg)}{\omega^2 D} \end{cases}$$

ここでωは軸 (23)のラジアン/砂で表わした角速 度、 D は重りを付けると仮定されたところの直径、 g は重力の加速度、 W I . W r はそれぞれ左右の つりあわせ用重りである。

初めにアンバランスである動が回転体のアンバランスを測定する際に与える影響を除去する私は、外部の調整重りをつけずにまたは車輪の組合わせを取り付けずに動(23)を回転させることである。そのとき現れる電圧ベクトルは軸だけのアンスに対応する。これらの電圧ベクトルの大きさと位相を記憶して、それからこれらを外部の調整重りまたは車の組み合わせを取り付けて軸

変換器の出力はデジタル化されてそれに演算が行 なわれる。各期間中に行なわれる演算は正弦を表 わす量と余弦を表わす量との前記角増分に対する デシタル化された力変換器出力との組み合わせに 関係する。この組み合わせは1つの数と他の数と の通常の乗算とは異なる方法で行う。正弦と余弦 とをあらわす量は、それらをデジタル化された変 換器出力と組み合わせる演算が、軸角の正弦また は余弦を表わすデジタル数で行なう通常の乗算に 必要な実行時間に比べて最小の実行時間内に行な えるように選ばれる。さらに、正弦と余弦を表わ す益は調和成分の組み合わせた量への寄与が最小 になるように選ぶ。デジタル化され、正弦および 余弦を表わす量と組み合わされ、加算されて正弦 及び余弦成分を得る力変換器データは次のテスト からの処理された処理されたデータで置き換えら れるまで記憶装置に記憶されるデータを与える。 したがって、オフセット益計(49)、表示スイッチ (44)、またはキーボード(51)の設定のどれかが 誤ったり、何らかの理由で変更する必要があると

を回転させたとき得られる和または粒分から差し引くと得られた粒分または和は外部の重りか軸に取り付けた回転体だけによりアンパランス力を表わす。以下に説明するブログラム流れ図の識論において、アンバランスがない軸のテストの前に調整テストを行なうようにブログラムを構成すると便利である。

スタテイツクアンバランス測定とは何かを決めるのがしばしば望ましい。スタテイツクアンバランスとは、面の分離(間隔)、オフセット、および変換器の分離を無視した左右のアンバランス測定値の和と定義される。したがってスタテイツクアンバランスに対する関係は次のようになる。

(15)
$$\begin{cases} rx + 1x = rx + (-rx - Lx - Rx) = Lx - Rx \\ rx + 1x = Lx - Rx \end{cases}$$

以下に説明するアンバランス測定装置は軸(23)の各回転における所定数の角増分ごとに上記の計算を行なう。軸が各角増分を通っている期間中力

き再計算するのにこの処理されたデータは再び用いられる。 再計算は第 1 図のバネル (42)上の 制御スイッチに訂正した入力を再設定し、キーボード (51)上の "C" の印の付いた計算キーを選ぶことによってなされる。 デジタルアンバランスデータを正弦および余弦を表わす 値を選択して調和成分の寄与を低下させる方法、および処理されたデータを再計算に用いる方法の詳細は以下に説明する。

両面P1,P2 のデータを得るダイナミック (動力学的)アンバランス測定の選択はキーボード (51)上の "S" と印の付いたキーを押してスタテイツクアンバランスデータを選ぶことによって交互に行なう。選択は順次 "S" キーを押すことによって交互に行なえる。スタテイツクアンバランス測定を選択したとき、数字 5 (文字 "S" と似ている)が左重り表示装置 (46)の中心位置に表示される。

上述のように、ここに説明した装置によって特に力変換器の物理的および電気的特性から起こる 誤差および軸 (23)のアンバランスから起こる郷発 を除去する調整がなされる。このような誤差は多位置モードスイッチ (43)が調整位置またはは零位でのいずれかにセットされたときに本装置と重要を関立した。 軸は調整別定の間は軸は無負債を動の点 Y2 (第1図) に取り付けて回転させる。零または動アンバランス測定の間は地して、で回転させる。測整定数は上に記憶して、それではないチ(43)を施工(ラン) 位置にし、回転はないチ(43)を施工(ラン) 位置にし、回転はないチ(23)上で回転させたときに、以後の各アンバランス測定に用いる。

第4図はコンソール(41)内の別定回路部分の構成図である。第4図はまた第1図に関連して説明したモータ(36)、符号化板(33)、および感光器(光設出器)と光源との組み合わせ(39)を示す。感光器と光源との組み合わせ(39)は、バルスφ2とそれから位相が90°変位したバルスφ1とを発生することを含む角増分検出機能を持つ。感光器と光源との組み合わせ(39)はまた軸(23)の各回転に1回||IOMEバルスを発生する。各HOME, φ1,

れた変換器信号はマルチプレクサ (66)に供給される。マルチプレクサ (66)は条件づけられた左右の変換器信号をアナログ形で交互に通してA-D 変換器の出力ははデジタル化された左右変換器信号の形でデータとして計算機 (61)に送られる。計算機 (61)は入力条件づけ回路 (63,64) の利得を制御してマルチプレクサ (66)に出力を送らせる。計算機 (61)はまた変換器 (67)を駆動してA-D 変換を行なわせる。

記憶装置、すなわち持久RAM(68)を計算機(61)に結合する。RAM(68)は計算機(61)で行なわれた計算によって得られた調整および軸アンバランス定数を記憶し、計算機の呼び出しによって記憶した情報を供給する。電力を細流充電回路(69)に供給して電池(71)を新しく充電された状態に保つ。電池(71)がRAM(68)に電力を供給するので電力の停止まにたは機械の停止によって記憶設置に記憶されたデータを失なうことはない。計算機(61)はデータの記憶または呼び出しのときRAMのアドレスを供給する。

φ 2 パルスはそれぞれ条件づけ回路部(56.57,58) で条件づけられて便利なパルスの形と扱巾になる。 条件づけられたNONE、 ø 1 、 ø 2 パルスはHOME位 巡画定回路(59)で結合されて計算装置すなわち計 算機(61)に供給される基準出力となる。計算機 (B1)としてはフェアチャイルド社のF8マイクロブ ロセツサが適当である。条件づけられたの1. φ 2 パルスは、これも計算機 (81)に供給される位 図中断信号を発生する"4倍化"(×4)乗算回路部 (62)に供給する。 左右の力変換器(29.31) の出 力はそれぞれ条件づけ回路(63,64) に供給して必 要な信号振巾とある高周期波ろ波とを得る。条件 づけられた信号に対して便利なスケール因子を得 るために変換器信号条件づけ回路に対して制御装 **嚴、すなわちレンジ制御回路(65)を設ける。レン** ジは以下に詳述するようにして計算機からの制御 信号によって選択する。本実施例においてはレン ジ制御装置によって0.05オンスの間隔(増分)で 0-7オンスの低レンジが得られる。 7-20オンスの 高レンジは 0.1オンスの間隔である。条件づけら

アンパランス測定を行なう間軸 (23)に取り付け た回転体をカバーする機械的保護装置(図示しな い)を設ける。保護装置は係員とすぐそばにいる 他の作業員の安全のためのもので、保護装置が 持ち上げられたとき計算機(61)に停止信号を与え る保護連動装置 (72)をそれに結合してある。通常 の停止装置(73)もあって、選択されたとき停止信 号を計算機(61)に与える。正面パネル(42)に現れ た制御信号によって作動する入力スイッチおよ びキーボードスイッチ列(74)は32行マルチプレク サ(76)によって走査される。マルチプレクサ(76) は計算機(G1)によって逐次アドレスされて計算機 に走査したデータを与える。 複数の表示 装置 (77) が計算機(61)によってそこで処理されたデータに 従って駆動される。表示は正面パネル(42)上に現 われる。計類機(81)はまたモータ(38)に電力を中 継するモータ制御装置(78)に正転および逆転命令 を与える。以下に詳述するようにモータ(36)の冷 却を制御するために送風リンクが計算機(81)と モータ制御装置(78)との間にある。計算機(61)に

接続されてそれに制御されるタイマ (70)をモータ 冷却の制御装置の一部として設ける。

第2図において、符号化板(33)は所定数の角増分で周録の近くに複数の穴(79)を持つものとして示してある。好ましい実施例では穴(79)は角的に等間隔で、たとえば64個ある。単一のHOME穴(81)も周縁の近くに示してある。一連の角増分を示す穴(79)とHOME穴(81)とは組み合わせ(39)の光源と感光器との間を通る。符号化板(33)は軸(23)とともに、第1図の矢印 2-2の方向に見たとき、矢印(82)で示す方向(時計方向)に回転される。

第3図には符号化板(33)の周縁における小部分を、種々の穴の間の位置関係を明瞭にするだめに、角的ではなく直線的に詳細に示してある。矢印(82)は時刻toの始発位置から出発して時計方向に回転する符号化板(33)の周縁部の運動を示す。時刻toにおいてHOMEパルス穴(81)の前縁は感光器と光源との組み合わせ(39)の感光器(83)を通りつつあり、HOMEパルスの前縁を発生する。同じ時刻toに穴(79)の1つの前縁が組み合わせ(39)の他の

供給される。したがってこれらはそれぞれ逆転 (反転) 入力ピン(8.10.4)においてHOMEパルス、 φ 2 、およびφ 1 を受け取る電圧比較器として作 用する。このようにして感光器からの信号はある 程度方形化され地巾される。方形化され増巾され たパルスはインバータ部 210 で逆転 (反転) され る。方形化され、増巾され、逆転されたø1パル スは210 のピン(14)に現れる。方形化され、増巾 され、逆転されたø2パルスはZ10のピン(4) に 現れる。方形化され、増巾され、逆転されたHOME パルスは210 のピン(8) に現れる。第9図のタイ ミング図には第4図の入力条件づけ回路(57)で条 作づけられ、インバータ210 のピン(2) に現れる パルスφ1を示す。第4図のプロック(58,56)で 条件づけられ、それぞれ第5図のインバータ部 210 の出力ピン(4.6) に現れる方形化され増巾さ れたφ2パルスと110MEパルスも第9図に示す。パ ルス ø 1 用 の 入 力 条 件 づ け 回 路 (57) は NANDゲート 215 の一部を含む。このゲートは増巾され方形化 されたパルスφ1を受け取ってそれと 180° 移相

感光器 (84)を通りつつあり、バルスφ2の前録を発生する。同じく時刻 toに組み合わせ (39)の第3の感光器 (86)は穴 (79)を通して組み合わせ (39)の光額に完全に露出されてバルスφ1を発生する。バルスφ1はパルスφ2 から変位していてそれよりとなり合った穴 (79)の間の周期で測って 1/4 サイクル (π/2) 進んでいることがわかる。第3図からまた HOMEパルス穴 (81)は第5図を用いて後述する目的でとなり合った角増分を示す穴 (79)の間の1完全サイクルをカバーする中になっていることがわかる。

第 5 図の回路図において、感光器と光源との組み合わせ(39)はそれぞれHOMEパルス、 ø 2 パルス、および ø 1 パルスを発生する感光器(83.84.86)を含む。この実施例における感光器は図示の発光ダイオード(87.88.89)によって駆動される。抵抗器R25.R26 を含む分圧器が正電圧を増巾器Z27 の非逆転(非反転)入力ピン(7) に供給する。増巾器Z27 のピン(1) からの出力はしきい基準として作用してZ27 の3つの付加増巾部のピン(9,11.5)に

したパルス・1 を発生する。パルス・1 およびパルス・2 は計算機(61)のそれぞれ PORT O BIT 1およびPORT O BIT 2に供給される。

第9図のタイミング図に 1, 02, HOMEパルスとして示した入力条件づけ回路(56.57.58)の出力は第5図のNANDゲート 215 の他のセクションの入力に送られる。これら3つの入力のすべてが高レベル状態のときNANDゲート 215 は負方向の出力をピン(12)に発生する。これは第9図のHOME位置パルスで、第5図の 215 ピン(12)にも示す。負方向HOME位置パルスの前縁は回転軸(23)の角基準位置を決め、計算機(61)の PORT 0 BIT 6に送られる。HOME位置基準は計算機によって力変換器(29.31)が換出したカベクトルの相対位相を計算するのに用いられる。

第 5 図ではまた入力条件づけ回路 (57.58) の出力 φ 1 , φ 2 が " 4 倍化" 回路部 (62)の排他的 OR ゲート Z11 の入力に供給される。 2 入力排他的 OR ゲートは 2 つの入力が同時に同じレベル、たとえばともに高レベル状態にあるときだけ低レベル

状態出力を発生する。 第 5 図の ORゲート 211 のピ ン(3) からの出力は第9図には"2倍化"(×2)出力 として示してある。"2倍化"出力はワンショッ ト装置 212 の一部のピン(2) と、同じくワン ショット装置 212 の他の一部のピン(9) として送 る。ピン(9) への入力によって駆動されたワン ショット部は211 のピン(3) からの"2倍化"出 力の負方向級に212 のピン(5) において約 150マ イクロ砂の短いパルス出力を発生する。ピン(2) における入力で駆動されたワンショット部212 は 211 のピン(3) からの"2倍化"出力の正方向録 に出力ピン(18)において 150マイクロ秒のパルス を発生する。ワンショット部からのこれらの交互 の 150マイクロ秒スパイクは排他的ORゲート211 の他の部分の別々の入力に供給される。第5図に 示すように、排他的ORゲート711 のピン(8) にお ける出力は交互の入力パルスのおのおのによって 高レベル状態に駆動され、第9図に示すようにピ ン(6) に "4倍化"(×4) 出力を発生する。排他的OR ゲート211 の他の部分はインバータとして用いら

ルスが計算機 (61)の PORT 8 B!T Oからトランジス タQ1のベースに供給される。制御パルスによっ てQ1がしゃ断されると、固体トライアックCR1 は 遊通してモータ(36)の正回転コイルを駆動する。 モータ(36)はそのコイルを逆に駆動すると制動 される。逆作用を行なう制御パルスは計算機の PORT 8 BIT 2からトランジスタQ3のベースに供給 される。トランジスタQ3がしや断されると、固体 トライアック CR4 が駆動されてモータの逆回転コ イルを駆動する。モータ(36)は大電力装置なので、 短時間で所定の回転速度が得られる。モータはま たモータの巻線に供給された適当な電力によって 制動されるので、モータ内で大電力の消費が起こ る。したがって、モータに冷却用送風機を設けて 計算機のPORT 8 BIT 3からの信号をトランジスタ Q4のベースに送って制御する。トランジスタQ4が しゃ断されると、固体トライアックCR2 が駆動さ れてAC電力を送風機を駆動するモータのコイルに 送る。

第6図の回路図は右およびた力変換器(31.29)

れ、入力ピン(9) において "4倍化"出力を供給され、他の入力ピン(10)において正冠圧が供給される。その結果排他的ORゲート 211 のピン(9) における "4倍化"入力の各正方向スパイクは出力ピン(8) に負方向スパイクを発生する。円板(33)が 64個の穴(79)を持つと、軸(23)の 1 回転ごとに256 個の負方向パルスが発生される。逆転された"4倍化"出力はPORT 0 BIT 7における級(EDGE)パルスとして、および正の中断(INTERRUPT) パルスとして計算機(81)に供給される。

第 5 図ではまたクロック回路成分 216 がそれに連携した回路とともにタイマ (79)として働いてピン(3) に出力を発生する。タイマは計算機 (61)のPORT O BIT Oからの START TIMER バルスによって駆動される。タイマの出力 (TIMER OUT) は計算機 (61)の PORT O BIT 5に送られ、モータ (36)の制御と後述のようなモータ (38)用冷却送風機の回転として用いられる 15秒指示を発生する。

第 5 図ではまたモータ制御部 (7 8) は軸 (2 3) 用のモータ (3 6) の駆動を制御する回路を含む。側御バ

からの信号用の回路の入力部を示す。右力変換器 (31)からの信号は入力条件づけ回路(84)内の増巾 器 223 の非逆転入力ピン(3) に送られる。マルチ プレクサ 21が入力抵抗器 R48-R52 の 1 つを 題んで 増巾器 223 の 利得を 調整する。 マルチプレクサ 21 は計算機(61)の PORT 9 BIT 4.5.6からの利得選択 信号によって制御される。したがって増巾器223 のピン(8) における出力の振巾は計算機によって 制御され、増巾器 224 のーセクションの人力ピン (2) に送られる。 増巾器部 224 のピン(1) におけ る利得は入力抵抗器 R62, R63 およびフィードバッ ク抵抗器 R65 の関数である。ピン(1) における利 得は計算機のPORT 9 BIT 7から第 4.6図のレンジ 制御装置(85)として示されるレンジマルチプレ クサ 23のピン (10)に送られたレンジ制御信号によ って制御される。レンジマルチプレクサ23は増巾 器 224 の入力ピン(2) における抵抗器 R63 と R62 との直列結合から抵抗器R82 を除去する。抵抗器 R63.R62 は4:1 の利得変化が得られるように適当 な値を持つ。したがって、条件づけされ増巾され

た右力変換器信号が地巾器 2.24 の出力ピン(1) に発生され、第 4.6図に(66)で示されるマルチプレクサ 2.4の入力ピン(1.4)に送られる。

左力変換器(29)からの電気信号も右力変換器か らの信号と同じようにして条件づけられる。左力 変換器信号は増巾器 222 の非逆転入力ピン(3) に 送られる。マルチプレクサ 22が増巾器 222 の入力 ピン(2) における抵抗器R42-R46 の所定の直列結 合をつくる。右力変換器信号に対して増巾器 223 の 利 得 を 制 御 し た の と 同 じ 方 法 で 計 算 機 (61)が PORT 9 BIT 1.2.3から制御信号を発生して入力条 件づけ回路(63)中の増巾器222 のピン(2) におけ る所望の入力インピーダンスを選択し、出力ビ ン(6) における利得を制御する。第6図でマルチ プレクサ 23として示されたレンジ制御装置 (65)は 以下のように増巾器 Z24 のピン(7) における増巾 レンジを選ぶ。レンジマルチプレクサ 23が増巾器 224 のピン(6) における入力抵抗R56 を保持する と、高レンジが選択される。逆に、レンジマルチ プレクサが増巾器の入力から抵抗R58 を除去する

この信号は第 4.6図で(67)して示す A-D 変換器 29 の人力ピン(12)に送られる。

A-D 変換器 29は 3 状態装置であって、活動モードでは高または低で、不活動モードのときは高いインピーダンスを示す出力ピットを発生する。
RAM(688) 中の装置 27.28 も 3 状態 装置である。
A-D 変換器 29および RAM 装置 27.28 は交互に駆動される。したがって、A-D 変換器の 8 ピットデジタル出力は同じデータバス上で RAM(68) からのデータと結合することができる。デジタル化された力変換器 信号は変換器 29のピン(1-4.13.14.16.17)に現れ、計算機 (61)の PORT 4 BIT 0-7に送られる。
RAM(68) は計算機の PORT 1 BIT 0-3からアドレスされ、データバスに記憶データを供給し、計算機の PORT 4 BIT 0-7に送られる。

RAM(68) は、装置に電力供給が切れたときまたは故意にしゃ断されたとき記憶データが失なわれるのを防止する回路(69)(第6図)に結合されているので、持久RAM と呼ばれる。地池(71)は適当なDC級から抵抗器R40 を経て細流充電され、本実

右および左力変換器からの条件づけられた信号はマルチプレクサ 24に送られて交互に A-D(A/D) 変換器 29に送られる。マルチプレクサ 24は計算機(81)によって PORT 1 BIT 0.1.2から制御され、交互に条件づけられた右力変換器信号と条件づけられた左力変換器とを選び、出力ピン(8) に通す。

施例ではツエナーダイオード CR9 で 7.5ボルトに 調整される。 充電エネルギはダイオード CR10を通って電池 (71) と RAM (68) の電力入力ピンに送られる。 DC電力供給が止まると、電池 (71) が電力の供給を続けて記憶装置にデータを保持する。 RAM (68) は利得マルチプレクサ 21.22 においてなされた利得選択の設定と、式(8) の 4 つの調整定数と、上に論じた 4 つの零軸アンバランス定数とを記憶する。

A-D 変換器 (67) は 2 分化 (2 で割る) 回路 213 を経て 2 メガサイクルクロックに結合される。 A-D 変換器 (67)のピン (7) における駆動入力は計算機 (61)の PORT 1 BIT 6に接続される。巾が 2 マイクロ砂程度のきわめて短いパルスが A-D 変換器 (67)を始動させるのにその入力ピン (6) に必要である。このパルスは10マイクロ砂パルスを計算機 (61)の PORT 1 BIT 5からインパータ 26の入力ピン (11)が受け取ることにより 得られる。 逆転 2 た 10マイクロ砂パルスはコンデンサ C25 と抵抗器 R36 とを含む回路によって欲分する。 逆転パルス

の険しい前縁によって負方向スパイクが得られて第2インパータ 26の入力ピン (13)に送られ、その出力ピン (12)に方形化された正方向の約2マイクロ秒のスパイクが得られる。

第7図は入力スイッチおよびキーボード(74)か ら 25個の入力を受け収るマルチプレクサ (78)を示 す。キーボード(51)(第1図)は16個までのその ような入力を発生し、表示モードスイッチ(44)は 4つのスイッチ入力を発生し、機械モードスイッ チ(43)は3つのスイッチ入力(存在する可能性の ある4つの自己テスト入力とともに)を発生し、 スタート/回転スイッチ(45)は1つの入力を発生 する。正面パネル(42)からの25個の入力は計算機 (61)からの 5 ビットアドレスに指合されているマ ルチプレクサ(78)によって順次走査される。この 実施例ではアドレス線は計算機のPORT 1 BIT 0.1. 2 およびPORT 5BIT 0.1 に接続されている。各走 査された入力からの出力は計算機のPORT 5 BIT 7 に送られる。ばね傷圧常閉停止スイッチ(73)が 計算機(61)の停止中断ポートに接地信号を送る。

接続する。CPU Z21 にはおのおのBIT 0 - 7 を持つPORT 0.1がある。

第10図に計算機(61)によって行なわれるプログ ラム命令の一般化した流れ図を示す。計算機(61) は第11-13図の流れ図にもっと詳細に示した制御 追査と記憶作用とを行なう。制御走査はある機能 が選択され検出されて他のルーチンを実施するま で綴り返される。スタート選択が計算ルーチンを 開始させる。計算またはスタティック/ダイナ ミックスイッチ選択および表示モードの変化が再 計算命令を計算ルーチンに行なわせる。計算ルー チンは計算が完結するとプログラム制御走査部に 情報を与える。制御走査はまた上記のように適当 なスイッチの選択によって停止中断を開始するか、 同じく上述のように位置中断ルーチンを開始する。 情報は、停止また位置中断ルーチンが完結すると、 全プログラムの制御走査および記憶部に与えられ る。後述のように位置中断ルーチンから制御走査、 停止中断、または計算ルーチンへの復帰が行なわ れる。計算ルーチンは位置中断ルーチンが行なわ

スイッチには保護連動スイッチ (72)があって、回転輪 (23)に取り付けた回転体の保護装置(図示しない)が保護位置から持ち上げられたときをに、接地信号を計算機 (61)の停止中断ポートに送る。マルチブレクサ (76) は各ライン走査の間 25人力のおのを監視する。各走査の間の駆動されないなのおのを監視する。各走査の間の駆動されないたはりがからで乗りを与える。このようにして計算機はプラムルーチンの制御スイッチによって選ばれた部分を実施する。

第 8 図に計算機 (61)の構成図を示す。第 8 図の計算機はフェアチャイルド社のF8装置で、RAM を含む中央処置装置 (CPU) Z21を含む。 CPU は読取専用記憶装置 (ROM) を含む 1 対の周辺入力出力 (P10)装置 Z19・Z20 に結合する。停止中断命令はおのおのBIT 0 - 7 を含む PORT 8・9を持つ P10 部 Z20 に与えられる。位置中断信号はおのおのBIT 0 - 7を含む PORT 4・5を持つ P10 部 Z19 に与えられる。

れるか、停止中断ルーチンが行なわれるか、 制御走査が続行されることを要求する。 プログラム流れ図のこれらの主要部で表わされたルーチンの詳細は各重要プログラム部に関連した表示された図に示されている。

セット、および直径のバラメータとスタティック /ダイナミックおよび計算キーボード選択に関係 する。機能キー選択なしに5つの符号の最後のの のが走査された後にオフセットおよび直径の 3つのパラメータのどれかの計算機中のフラッグ がセットされたかどうかについて質問がなされる。 パラメータフラッグのセットは、計算機中のなない、 定のパラメータに関して受け取った部分的である。 である。

パラメータフラッグのセットの答がノーであれば、ルーチンは図示のように点Bに逃む。パラメータフラッグのセットがイエスであると、マルチブレクサ(76)中の符号は番号キールーブ中のマルチプレクサの入力の1つを抜き取るようにセットされ、番号キーが選択されたかどうかについて質問される。答がノーであると最後の番号の符号が走査されたかどうかについて質問される。10個の番号キーがあるので最後の符号は第10番の符号

れる。答がノーであると、スタティック/ダイナミックキーが選択されるかどうか質問される。答がイエスであると、新しい情況セットが指示され、ルーチンは点Cにおける計算に行く。答がノーであると、機能符号が記憶され、それからパラメータフラッグがセットされる。表示は消され、ルーチンは前述の番号キーループ部に進む。

第11図の記憶サブルーチンの実行は2点で指示され、その状態を第12図に詳しく示す。記憶サブルーチンが開始され、オフセット選択がなされたかどうか質問される。答がイエスであると、2 進符号化10進選択が2 進に変換され、選択が限界内であるかどうか質問される。答がノーであると表示(64)が消され、ルーチンは第11図のサブルーチン中の点 H にもどる。答がイエスであるとオフセットが記憶され、パラメータフラッグがリセットされ、ルーチンは第11図に示す適当な点にもどる。オフセット選択の質問に対して答がないと、巾

または直径の表示装置(52.53)のどの空白の表示窓にも零を普き込み、その結果得られた2進符号

である。したがって番号キーループは10回繰り返され、番号キーを捜す10番の指令の後どの番号キーも選択されなければルーチンは図示のように点Bに進む。番号キーが選択されたかどうかについて質問される。パラメータのセットに3ケタの入力を用いる。3番が選択されないとルーチンは番号キーループにもどって完全なパラメータ番号を捜す。3番が選択されると、記憶サブルーチンがこのパラメータのセット値に対して実行される。それからルーチンはB点にもどる。

機能キーが機能キーループに関するルーチンの部分で選択されていると、バラメータフラッグがセットされていたかどうかがさらに質問される。答がイエスなら、この機能キーに対して記憶サブルーチンを行なう。それから計算キーが選択されているかどうかが質問される。パラメータフラッグがセットされないと計算キーが選択されているかどうか直接質問する。答がイエスであるとルーチンは図示のように点Cにおける計算へ行かせら

化10進パラメータのセットを2進形に変換する。 次に申または直径のパラメータを質問する。中パラメータが選択されていると問する。答がでまる。答がである。答がである。答がである。ながである。ながである。ながでは記憶され、パラメならと、中のセットは記憶され、パラメならと、中のとと、中のか質問され、とき答が11図のサガルーチンの点はたいってのないが記憶され、パラメークが記憶され、パラメークが記憶され、パラメークが記憶され、パラメーチンの点はに、パラメーチンの点はたいのルーチンの適当な点にもどる。

第 1 3 図においてプログラム流れ図は第 1 1 図の点 B に対応する導入点 B を持つ。ルーチンのこの点 においてマルチプレクサ (7 6) 符号は、表示モード スイッチ (44) と機械モードスイッチ (43) とを監視 することによってスイッチループ中の多重変換さ

れた入力の1つを抜き取るようにセットされる。 マルチプレクサ (16)の出力がスイッチのセット (設定) が選択されたことを示すかどうか質問さ れる。答がノーのときは、これがルーチンのこの 部分における質問すべき最後の符号であるかどう か質問する。スイッチループ質問の間に抜き取ら れるべき8つのスイッチの設定がある。上述のよ うに表示モードスイッチ(44)に4つの設定と機械 モードスイッチ(43)に可能な4つの設定がある。 スイッチの1つが選択されると、スイッチの情況 が計算され、情況レジスタ中のその時点の情況と 比較される。情況レジスタを第14回に示す。それ は表示モードスイッチおよび機械モードスイッチ の設定に関する情況を含む。表示がオンスに関す るものであると、第3ビットは響になる。表示が グラムであるとそれは1になる。表示モード量が 最も近いオンスまたはグラムに丸められると、第 2 ピットは零になる。しかし丸めを行なわないと それは1になる。さらに、情況レジスタは第4、 5 ビットに選ばれた機械モードの表示を含む。図

示のように、第 4 、 5 ビットは施行モードでは 11、 調整モードでは 01、 等軸アンバランスモードでは 00となる。上に示唆したように、自己テストモー ドを行なうと、選択されたとき第 4 、 5 ビットは 1 、 0 となる。

情況レジスタの第 6 ビットはスタティックまたはダイナミックアンパランス情報が選択されたかどうかを示す。ダイナミック情報が必要なときはレジスタの第 6 ビットは零となる。第 6 図のレンジマルチプレクサ (65)で低レンジが選択されると、ジマルチプレクサ (65)で低レンジが選択されている。直径、巾、オフセットは第 7 ビットは 1 になる。直径、巾、オフセットの3 つのパラメータの1 つがいれられると、レジスタの第 1 ビットは 1 、どのパラメータも導入されていないとそれは等になる。

情況が計算されて第14図の情況レジスタに含まれている前の情況と比較された後、情況が変っているかどうか質問する。答がノーであると、これがスイッチループで検査すべき8つの符号の最後のものであるかどうか質問する。答がノーである

とマルチプレクサ (76)から次のスイッチの情況を 検査する。だい14図の前にセットした情況との比 較によって図示のように情況が変っていると、 変っているのは表示モードかどうかを質問する。 答がノーであると、ルーチンは最後の符号の質問 にもどる。答がイエスであるとルーチンは点 C に 示すように計算部にもどる。

カウントでないと、15秒タイマ(70)がオンかどうか質問する。答がイエスであるとルーチンは第11 図の点Aにもどる。答がノーであると、タイマ(70)を再出発させタイマレジスタから1カウント減らす。それからルーチンは第11図の点Aにもどる。タイマレジスタが最終的に努カウントに達すると、送風機停止出力符号が計算機(61)から送られてモータ(36)用の冷却送風機の回転を停止する。このようにしてこの例では、モータスタートスイッチが停止位置にあることが検出されて後モータの冷却送風機は5分間運転状態に維持される。

第15図の流れ図は計算ルーチンの一部を示し、第13図の点 D から始める。回転開始スイッチが選択されると、回転開始命令が発生されて回転軸(23)用の加速ルーチンが開始される。加速ルーチンは回転軸の速度を測定し、速度がタイマ(70)で規定される15秒間以内に所定レベルに達しないとプログラムが停止命令を出してルーチンは第11図の点 A にもどる。15秒間以内に所定の速度レベルに達すると選択された機械モードが質問される。

機械モードスイッチ(43)が調整位置にセットされ ると、レンジマルチプレクサ(85)は低レンジを与 えるようにセットされ、入力条件づけ回路(64,63) 内の利得制御マルチプレクサ21.22 はそれぞれ選 択されて実質的に同じ左右力変換器スケールファ クタ(単位アンバランスカ当たりの信号の大きさ) を発生する。上述の面P1.P2 内のアンバランス力 の位置からのレバーアームの差によって右力変換 器からの信号レベルは左変換器からの信号レベル より大巾に高い。利得制御マルチプレクサ21.22 の 選択された 増巾 利得値は持久 RAM(68) に記憶さ れる。それからプログラムは後にもっと詳述する 質問ルーチンに進み、右および左変換器信号の正 弦および余弦を表わすファクタを含む、誤差が補 正されていない、加算して丸めたデジタル組み合 わせを発生する。正弦および余弦ファクタを含む これらの量は第15図に示すように E_{rxu} , E_{ryu} , El_{xu}, El_{yu}で表わす。次に機械モードが施行モー ドにあるかどうかについて質問する。このとき答 はノーで、機械モードスイッチが調整モードにあ

るかどうかついて質問する。答はこの例ではイエ スで、積分ルーチンで得られた補正されない積分 は補正されない調整積分として記憶され、第15図 のFに示されたルーチンの点として存在する。前 正された調整積分は E_{rxcu}, E_{rycu}, El_{xcu}, B1ven として示す。第16図では点Fは減速サブ ルーチンにはいり、それからルーチンは第11図の 点Aにもどる。調整ラン(施行)をまず行ない、 既知のアンバランス重りを回転軸に収り付けて第 6 図の利得マルチプレクサ21.22 を説明のように セットする。同じ利得を他の調整ランが行なわれ るまで客調整モードとすべてのそれに続く施行 モード操作に用いる。 第15図からわかるように、 機械モード決定が零軸アンバランスモードが選択 されたことを示すと、レンジマルチプレクサ(65) は再び低レンジにセットされ、調整ルーチンの間 週択され持久RAM(68) に記憶された利得値は検索 されて第 6 図の利得制御マルチプレクサ21.22 にセットされる。積分ルーチンがそれに続き、ア ンパランス測定を与える。施行モードが機械モー

第16図からわかるように、Eに示すルーチン中の点は調整定数が持久RAM(88) に記憶されている点の位置にある。この点においてチェック和が計算される。チェック和は 4 つの記憶された軸アン

ンは点Eに進む。

バランス積分と4つの記憶された計算された調整 定数と記憶された利得の設定との和を署から引く ことによって得られる。負数のチェック和が得ら れる。そうするとこれらの値を持久RAM(68) から 呼び出し、チェック和に加えると等になる。 チェック和もRAM(68) に記憶する。それから減速 サブルーチンを入れ、ルーチンを第11図の点Aに もどす。

再び第15図の機械モードスイッチの選択にも どって、施行モードを選ぶと、記憶された利得制 御値は左右力変換器入力条件づけ回路(63,84)中 の利得マルチブレクサ21.22 にセットされる。適 正なレンジは比較的大きなアンバランス力が測定 されたか比較的小さなアンバランス力が測定されたかに応じてレンジマルチブレクサ(65)にセット される。それから積分ルーチンが入れられ、調整、 等軸アンバランス、および施行の機械モード設定 の任意のものに対して行なわれるが、ここでは施 行モードについて詳述する。積分ルーチンはまず マルチブレクサ(66)(第6図)によって選択され

た 右 力 変 換 器 信 号 を 採 用 し て A - D 変 換 器 (67)を 駆動する。デジタル化された右力変換器アンパラ ンス信号はデータバス上にデジタル語として得 られる。符号化パルスは第5図の"4倍化"回路 (62)から得られる。このパルスはHOME位置パルス (第9図)に関する角方位情報を与える。 デジタ ル化された右変換器アンバランスカに計算機(61) のROM 位置から検索した数を掛ける。検索された 数は得られた符号化パルスによって示された角の 正弦を表わすので、正弦成分を含む量が乗算に よって得られる。この量は前の"蜆祭"点で軸の 1回転の間に得られた類似の壁の和に加算する。 デジタル化された変換器アンバランス力にはまた 符号化パルスによって示された角の余弦を表わす 数を掛ける。正弦量におけると同じように、この 積を軸の処理回転の間に前に得られた余弦量の和 に加える。 余 積分ルーチンは左力変換器信号の前 記手続きの綴り返しを含み、左変換器アンバラン スカのデジタル化、符号化パルスから角方位を得 ること、記憶装置からの正弦を表わす値の検索、

回転に 64個の角増分がある。これは全積分ルーチ ンは軸の1回転に対して64回、すなわち1/4 回転 に対して16回繰り返すことを意味する。この例に おいては角増分はしたがって約5.62°である。各 角地分に対して選択された抽出関数正弦および余 弦値は特定の角に対する近似にしか過ぎない。こ れらは、デジタル化されたカアンバランス信号を 抽出関数で処理することによって得られたフーリ エ係数に調和成分の最小の寄与をさせるためにと くに選択されたものである。表1は軸(23)の各回 転の第1象限における16個の増分に対する積分 ルーチンに用いられる、2進および10進形の、正 弦を表わす値を示す。2進数は2進に1レベルに セートされた2を越えないピットを持つことがわ かる。この形の抽出関数のグラフ表示は第19図に 階段正弦近似曲線(101) として示し、純粋の4半 正弦波 (正弦波の1/4)の曲線(102) と比較する。

正弦処理 (乗算)、正弦を表わす量の加算、記憶装置からの余弦を表わす値の検索、余弦処理 (乗算)、および余弦を表わす量の加算を含む。アンバランスカに対応する変換器信号の基本成分の x 成分および y 成分はこうして得られる。

デジタル化されたカアンバランス信号の処理に用いられる正弦および余弦を表わす値は計算機(61)内の記憶装置に永久的に記憶し、軸(23)の回転の対応する角増分においてそれから検索する。 機本理論から、基本周波に対して各サイクルが定から、基本周波に対して各サイクルで定する。 は少なくとも2つの様本(2つの角増分を画定する)をとることが必要である。抜きサイクルに定すると、各サイクルによりよいよりの様本が必要である。さらに、別定によりよい分解化と精度とを得るために各サイクルによりよい分解化と精度とを得るために各サイクルによりよい分解化と精度とを得るために各サイクルによりよい分解化と特度とを得るために各サイクルによりよい分解化と特別とあるために各サイクルによりよい分解化と特別とを得るために各サイクルの標本が望ましい。標本数の上限は処理できる成分の費用と速度によって決まる。

記憶された正弦および余弦を表わす値は一般に抽出関数と呼ぶ。本実施例では64個の穴(79)を符号板(33)につくった。したがって軸(23)の1完全

表 I

	角增分	から		まで	正弦值	2	進	10 進
	0	0		5.62*	0	0000	0000	0
	1	5.62	1	11.19	0.094	0000	0110	6
	2	11.19		16.81	0.187	0000	1100	12
	3	16.31		22.43	0.250	0001	0000	16
	4	22.43		28.05	0370	0001	1000	24
	5-8	28.05		39.30	0.500	0010	0000	32
	7-10	39.30		61.80	0.750	0011	0000	48
L	11-15	61.80		90	1.000	0100	0000	64

この例で最大の正弦値は10進数で64の大きさであることに注意されたい。これより小さい値は最大値の端数(フラクション)を表わす。たとえば10進数の32は0.5 の正弦値を表わし、これは正確に第1象限の30°の角(または第4象限の330°)だけに対するものである。前述のようにこれらの値は、フーリエ級数の基本周波に対するフーリエ係数を表わす正弦および余弦成分を含む加算された量に対する調和成分の寄与を押さえる目的で、1つまたはそれ以上の特定の角増分の間適用する

ように慎重に選んだものである。 1 組の抽出関数の調和成分に対する寄与の程度を表Ⅱに示す。 この表は、アンバランス力がHOME位置と一致し、力アンバランス信号が純粋な正弦波のときの加算された量の調和成分を示す。

表 II

調和成分	正弦成分	余弦成分
基本	1.02794	0
第 2	0.00000	"
第 3	0.06999	"
第 4	0.00000	"
第 5	0.01393	"
第 6	0.00000	"
第 7	0.00037	"
第 8	0.00000	"
第 9	0.02505	"

次に本発明の装置によるデジタルアンパランスカ信号の処理の詳細を説明する。表 I の 2 進形の各 デジタル正弦係数は 1 つの状態にセットされた1 ピット、またはせいぜい 2 情報ビットだけを含む。このようなビットは以下では基本的に関心の

"加算"と示したところでは、処理のこの点におけるデータは積分レジスタに加えられる。新しいデータは表示のように各角増分に対して演算が行なわれる。

表 皿

角增分	デジタル正弦係数	必要な演算
0	0	
1	1 1 0	左に1回シフト
		加算
		左に1回シフト
		加算
2	1 1 0 0	左に2回シフト
		加算
		左に1回シフト
		加算
3	10000	左に4回シフト/加算
4	1 1 0 0 0	左に3回シフト
		加算
		左に1回シフト
		加算
5 - 6	100000	左に5回シフト/加算
7 - 10	110000	左に4回シフト
		加算
-		左に1回シフト
1		加算
11-15	1000000	左に8回シフト/加算

あるピットと呼ぶ。この構成の目的は信号の処理 (すなわち乗算) に必要な実行時間を減少させる ことである。したがって2つのデジタル化された 力変換器信号の各演算は軸(23)の各回転における 64個の角増分のおのおのの間に行なうことができ る。時間の節約の例として表Ⅱは、デジタル正弦 関数、つまり抽出関数とデジタル化されたアンバ ランスカ出力データとを掛け合わせてたまたは右 力変換器の正弦成分を含む積分を得るとき、軸 (23)の90°の角回転の間になされるすべてのレジ スタのシフトとその他のステップとを示す。正弦 成分を含む殺分が各右および左変換器に対して得 られ、余弦成分を含む積分は各角増分の間に各左 右変換器に対して得られるので、各演算は軸が 表 I および II の左欄の各角増分を通るとき 4 回行 なわれる。したがって本例では軸(23)の各回転に 対して258 のシフトと加算が行なわれなければな らない。表面の右欄の"必要な演算"は各角増分 に対してデジタル化されたアンバランス力出力 データに対して行なわれてデータの処理をする。

まとめると、A-D出力レジスタがデジタル化されたデータを取り入れる。 疑似正弦および余弦値を含む計算機 (61)中の ROM は計算機にアドレスされて軸 (23)が現在位置している角地分に対応する正弦および余弦値を検索する。 現在の角地分に対応する表面の演算はデータ A-D出力レンジ中のデータに行なわれ、 得られた積は積分レジスタに加えられて各地分に対して 4 つの和が得られる。

通常の乗算がデータ検索、データ記憶、および少なくと最も重要なピット系列中の各ピット考えるとあると対する一連のデータ加算を含む手続きであると投資であるとき、最 II かかる記憶投資でがないの加算はいでは対けではがないなどとと、本例ではなく、時には10つには対している。加算手続き合むだけである。なり中の必要な加算で行なわれるのでは、疑しているまたは最大限1つの加算手続き合むだけである。たとえば、軸(23)が3つの角地分回転してい

る間のデジタル化されたアンバランス力量の処理に対しては、 CPUに含まれるRAH レジスタ中のデジタル化されたアンバランス力信号は左に 4 回シフトして積分レジスタに加えさえすればよい。これによって乗算積量が 0.25の正弦値を表わすファクを含む積分レジスタに与えられる。このようにしてすべて必要な計算手続きは計算機 (81)によってなされるとともに回転体は比較的高速で回転できるので、回転体によって発生されたアンバランス力の精密な測定ができる。

計算に許される時間がきびしく制限されているときには、ここに説明した方法はおのおの1ビットだけの情報を持つ1組の抽出関数によって実行することができる。1ビット抽出関数に対して選択された1組の正弦を表わす値を表IVに示す。

表IVの1ビット抽出関数による調和成分の寄与を表Vに示す。表IIにおけるように、アンバランス力はHOME位置と一致する純粋な正弦波である。

浅 V

割和成分	正弦成分	余弦成分
基本	0.83025	0
第 2	0.00000	"
第 3	0.19950	"
第 4	0.00000	"
第 5	0.02116	"
第 6	0.00000	"
第 7	0.01560	"
第 8	0.00000	"
第 9	0.06245	"

表 V からわかるように、 1 ビット抽出関数による第 3 調和成分のデータへの寄与は比較的高い。 しかしあるばあいにはこれは許される。 基本成分 は容易に正規化できる。抽出関数は情況に適合さ せることができるので、処理に許される実行時間 と処理すべきデータの量とによって抽出関数中の

表 IV

角增分	から	まで	正弦值	2	進	10 進
0	0 *	5.82*	0	0000	0000	0
1	5.62	11.19	0.0156	0000	0001	1
2	11.19	16.81	0.0312	0000	0010	2
3	16.31	22.43	0.0625	0000	0100	4
4	22.43	28.05	0.1250	0000	1000	8
5-8	28.05	39.30	0.2500	1000	0000	16
7-10	39.30	61.80	0.5000	0010	0000	32
11-15	61.80	90.00	1.0000	0100	0000	64

表IVの抽出関数値の計算機 (81)内の記憶装置に記憶され、検索されて、表 I の値を同じようにして、軸回転の所定の角増分においてデジタル化された力変換器信号を処理するのに使われる。本件における各処理操作は、デジタル化された力アンステータをRAM レジスタ中で、結果を積分レジスタに加える前に、所定回数左へ単にシフトさせるだけで行なわれる。たとえば10進数 2 を処理するためには左へ1回シフトさせる等である。

最も関心のある任意数の情報ビットとともに任意数の角増分が使えるということを示すために1ビット抽出関数を用いた。たとえば、2進形で表わされたデジタル正弦および余弦係数は、精度が要求されて時間が許されるなら、最も関心のある3つのビット(1にセットされたビット)を持つことができる。

もう一度第15図にもどって、積分ルーチンが完結した後に機械モードスイッチが施行位置に選択されたかどうか質問する。答がイエスであるとと酸が弱軸アンバランス積分 Erxo ・・・・・を引き算することによって軸アンバランスの補正がなられた積分は Erx ・・ Bry ・と表わされた積分は Erx ・・ Bry ・と表わされた利のとこれに対から、記憶された軸アンバランス積分と記憶された利をといる。 それから、記憶された軸アンバランス積分と記憶された調整定数とは利得制御増巾器の記憶された利得設定と加算され、チェック和に加えられて持久RAM(688)中の記憶されたデータを検証する。 RAMが検証さ

れると、回転体のアンバランス回転から得られる 右および左変換器信号の×およびy成分は上記の 式 (9) および(10)のようにして計算される。ル ーチンは点 G に進み、第16図の減速サブルーチン にはいる。

ルーチンは"4倍化"回路(62)(第4図)からの 位置中断パルスによってトリガされ、軸(23)の各 回転に対して 256回開始される。第5図から計算 機(81)は逆転φ1パルスと非逆転φ2を供給され ることがわかった。これらのパルス列は第9図に 示す。これらのパルスは計算機中の符号化器状態 レジスタに送られる。回転体がアンパランス測定 速度の半分にわたって減少し、位置中断ルーチン が開始されると、HOMEパルスが検出されたかどう かまず質問される。答がノーであると、最後の符 号化器状態が符号化器状態レジスタから検索され 電流符号化器状態と比較される。比較によって検 出されたシーケンスによって時計方向または反時 計方向の回転データが得られ、第9図からわかる ように、符号化器状態(すなわちゅ2およびゅ1 パルス)は各新しい位置中断パルスによって変る。 そうすると回転が反時計方向かどうかが質問され る。答えがノーであると回転は時計方向である。 これは車輪がまだ"回転"方向に回転しているこ とを意味する。それから0-255カウントのレン

重り信号は2進符号化10進形に変換し、コンソール(41)の正面パネル上の左右重り表現装置(46.47)を駆動するのに用いる。それからルーチンは第11 図の点Aにもどる。正面パネル(42)上の左右位置指示装置(48)はパー指示装置で、回転体の面重り点が左右りムのおのに対して軸(23)の中心は指示数置の中心にあると仮定するので、光は一つの公正である。これが軸(23)の鉛直につりあり付けるスタテイックに割りでは、近近に変換して動き、光が中心にきたとき重りを軸(23)の鉛直上方にである回転体のアンバランス質量をスタティックにつりあわせる。

第17図は位置中断ルーチンで、本実施例では回転速度の半分から署速度まで減速ルーチンの間に行なわれる。位置中断ルーチンはそれから軸(23)が次の回転のためにスタート/回転スイッチ(45)によって加速を命令されるまで有効である。この

ジを持つ軸位置レジスタが増進される。 HOME位置に対する左右アンバランス重り角が式 (13)で表わされるように計算機 (B1)によって計算され、左右計算角レジスタに記憶されている。軸位置レジスタと各左右計算角レジスタとに記憶されている量の差は取り付けた回転体の位置に依存し、したがって容易に計算されて正面パネル (42)上の左右位置表示装置 (48)に表示される。

 計算角レジスタ中の値との差は上述のように左右 位置表示装置 (48)に表示する。位置中断サブルー チンを続行して位置中断パルスを受け取るたびに 次の回転命令が装置に与えられるまで軸の回転を 監視する。上述のように位置中断ルーチンは減速 期間まで入れない。

第18図は停止中断サブルーチンであって、これは停止スイッチ (78)で手動でか、または保護連動装置 (72) (第7図) によって自動的にトリガする。停止中断信号を第8図の計算機周辺入力/出力部220に供給すると、モータ正弦コイルを駆動するかどうか質問する。答がノーであると、モータ(36)は回転していないので、ルーチンの第11図の走査ルーチンの点 A に進むして駆動されない。答がイエスであるとブログラムは第16図の減速サブルーチンの点 J に行く。モータはモータ網翻装置(78)に逆転電力を与えることによって停止し、ルーチンは第11図の点 A に進む。

タイミング図である。

第10図は本発明の計算機のプログラム機能の一般的流れ図である。

第11-13図は第10図のプログラムに示された制御走査と記憶サブルーチンのプログラム流れ図である。

第14図は第13図のサブルーチンに関する情況レジスタの内容を示す図である。

第 15、16図は第 10図のプログラムの計算サブルーチンのプログラム流れ図である。

第 1 7 図 は 第 1 0 図 の ブ ロ グ ラ ム の 位 置 中 断 サ ブ ルーチンの ブログラム 流れ 図である。

第 1 8 図 は 第 1 0 図 の ブ ロ グ ラ ム の 停 止 中 断 サ ブ ルーチンの ブログラム 流れ 図である。

第19図は本発明の計算機に用いる疑似正弦関数の振略図である。

28, 27… 軸受ハウジング、28… 骨組み

29. 31… 力変換器、 83… 符号化板、

36…モータ、39… 感光器と光源の組み合わせ、

41… コンソール、 42… 正面パネル

以上本発明の最良の実施例を説明したが、本発明の本質を離れることなく種々の変化変形ができることは明らかである。

4. 図面の簡単な説明

第1図はアンパランス測定装置の機略上面図である。

第2図は第1図の線 2- 2に沿った拡大側面図である。

第3図は第2図の符号化板の円で囲んだ部分(3)の拡大部分詳細図である。

第4図は第1図の装置の電気的および電子的構成要素の構成図である。

第 5 図は第 4 図の装置の他の部分の回路図である。


第 6 図は第 4 図の装置の他の部分の回路図である。


第7図は第4図の装置のキーボード相互接続部の図である。


第8図は第4図の計算機の構成図である。

第9図は第5図の電気回路で発生された信号の


d …オフセット










特開昭64-46620 (25)








FIG_12











手統 祖正 鸖

手統補正體

昭和63年 5月20日

昭和63年 5月20日

特許庁長官 殿

- 2 発明の名称 回転体アンパランス測定法および装置
- 3 補正をする者事件との関係特許出顧人名称エフ・エム・シー・コーポレーション
- 4 代 理 人

住 所 東京都千代田区永田町1丁目11番28号 相互永田町ビルディング8階 電話 581-9371

氏名 (7101) 弁理士 山 桷 行 造



- 5 補正命令の日付 昭和 年 月 日
- 6 補正の対象 明細費のタイプ浄費、及び正式図面。
- 7 補正の内容 別紙のとおり(内容に変更なし)



訂正明和數

1 発明の名称

回転休アンパランス測定法および装置

- 2 特許額求の範囲
- (1) リム・タイヤ組立体のような回転体のアンパランスを測定する測定装置であって、 輸(23)、

該輪をその輪線を中心に回転する回転装置(36)、

前記回転休を前記軸に取付ける装置(24)、前記軸上の異なった位置に各々接して設けられて、前記軸が回転すると、該異なった各々の位置で発生する周期的アンバランス力を示す電気信号を出力する2個の力変換器(29,31)、

前記軸の既定の角位置をモニタして、該各角位置<u>に対応する回転角</u>の正弦値と余弦値とを提供する装置(33.39,61)、

該正弦額と余弦額とを前記各角位置で得た

特許庁長官 贸

- 1 事件の表示 63-099268 昭和63年4月21日付提出の特許類
- 2 発明の名称 回転体アンパランス測定法および装置
- 3 補正をする者事件との関係特許出願人名称エフ・エム・シー・コーポレーション
- 4 代 理 人 住 所 東京都千代田区永田町1丁目11番28号 相互永田町ピルディング 8階 電話 581-9371 氏 名 (7101) 弁理士 山 崎 行 道
- 5 補正命令の日付 昭和 年 月 日
- 6 補正の対象 明和書。
- 7 補正の内容 別紙のとおり



前記電気信号の値に乗じ、該各電気信号に関して得た正弦と余弦の積を個別に合算し、該合算した数値からアンパランスの大きさと位相角とを表わす値を算出する計算装置(61)、及び

該合算した積と前記アンパランスの値を記憶する記憶装置(68)を含行するアンパランス 測定装置において、

前記記憶装置 (68) は RAH であり、 該 RAH は、 (イ) 軸に負荷をかけずに、 口 軸に既知のアンパランス体を付加して、又は (V) 軸に検査用の未知のアンパランス体を付加したそれぞれの状態で軸を回転したときに軸の異なった各回転角位置における前記合算した積を各々貯蔵するように前記計算装置 (61)によって制御され、

前記計算装置 (61) は、負荷がかけられてない輪を回転することによって得た前記合算した積によって、既知のアンパランス体及び未知のアンパランス体に関連した前記合算され

た積を補正し、この結果補正された既知のアンパランス体に関連した積から調整定数を算出し、該調整定数と前記検査用の未知のアンパランス体に関する補正された積とから該検査用のアンパランス体の大きさ及び位相角を表わす数値を得ることを特徴とするアンパランス測定義置。

- (2) 特許請求の範囲第(1) 項記載のアンバランス測定程において、前記記憶装置(RAH) は不揮発性メモリであり、よってアンバランス測定装置を停止するまで前記記憶情報が保存されることを特徴とするアンバランス測定装置。
- (3) 特許請求の範囲第(1) 項又は第(2) 項記載のアンパランス測定装置において、前記電気信号の大きさを低レンジと為レンジとの間で選択的に検出し得る制御装置が設けられており、これによって前記計算装置は前記領号を各々比較的に低いアンパランス力を示す信号として受け

抵準角に関して前記力変換器が示した前記軸に負荷がかけられてない状態でのアンパランス信号の大きさとと位相角とを得る段階、及び、財動を変換して、対して確正した測定を得る段階を含有するアンパランス測定方法。

- (5) 特許請求の範囲第(4)項記載のアンバランス測定方法において、前記軸に負荷がかけられてない場合のアンバランス信号の大きさと位相角とを得る段階は、該負荷がかけられてない場合の電気信号から基本的正弦及び余弦成分を得て、このようにして得た基本的正弦及び余弦及び余弦成分を軸アンバランス圏として貯蔵する段階を含むことを特徴とするアンバランス圏定方法。
- (6) 特許開求の範囲<u>第(4) 項</u>記載のアンバランス測定方法において、アンバランス信号の大きさを検出して、前記電気信号を処理する場

取ることを特徴とするアンパランス測定装 置。

(4) 骨組みに支持されー端に符号化板を有する回転可能な軸上に装架された回転体のアカスを測定するアンパランスを測定するアンパランスの方法を設けられており、該力を設けられており、該力の成分を示す瞬間がな大きさをもスカの成分を示す瞬間かな大きさをもスカの成分を示すによいて、

既知のアンバランス体を、前記基準角に関 して既知の角位置で前記軸に取付ける段階、 既知のアンバランス体を前記軸に取付けた 状態で前記軸を回転する段階、

整準角に関して前記力変換器が示したアン
パランス信号の大きさと位相角とを得ること
により補正されてない数値を得る段階、

前記輪に負荷をかけずに該軸を回転する段階、

合に低レンジと高レンジとの周で電気信号を 選択する段階を有することにより、比較的に 小さいアンパランスカと比較的に大きいアン パランスカとの処理が容易になることを特徴 とするアンパランス測定方法。

3 発明の詳細な説明

本発明は回転休のアンバランス (不均衡) の測定法および装置、とくに装置に及ぼされたアンバランスな測定誤差を測定および補償することができる装置に関する。

リエ解析を施してアナログの形で処理してアンバ ランスペクトルの大きさと方向とを得るアナログ 回路も上記米国特許に示されている。

米 B 特 許 第 3, 751, 987 号 に は ア ン パ ラ ン ス を 検 出してアンバランス信号を発生する変換器に粘合 した電子回路を含むダイナミックバランス機械が 示されている。バランス機械の回転部に対する 0°の角基準を示す基準検出器も示されている。 基準信号に関して正弦および余弦信号が発生され、 アナログ乗算回路によってアンバランス信号と正 弦および余弦基準信号とが乗算されて積出力が発 生され、それからろ彼される。ろ彼された積出力 は平均値を表わし、アンパランスカの大きさと角 位置を示すものとして表示される。未知の周期ア ンパランスカから正弦および余弦成分を取り出し てアンパランスカの大きさと方向とを得るこの方 法は長く使用されてきた。米国特許第4,015,480 号には、信号処理の一部がデジタル形で行なわれ るこのような装置が示されている。アンバランス 振動と同じ周波数を持つ基準正弦および余弦値が

まで手で回転させる。 最初はアンバランスの車輪を取り付けるべき回転輪を機械的にバランススさせて誤差がはいるのを防ぐ。 次に回転輪を交換するとき、機械の機械的再パランスが必要である。 ときどき機械的および電気的調節が相互作用をするので、 熟練者がそれらを機械にセットすることが 通常必要である。

そこで本発明は、機械的および組機的部品のドリフトからは実質的に影響されない高精度のアンパランスペクトルの読みを与えるアンパランスカ 測定装置と方法とを提供する。

本発明によって、回転休のアンパランスを測定し、物休の回転軸に垂直な1つまたは2つの面内のアンパランスを解決する装置と方法とが得られる。

本発明は、リム・タイヤ組立体のような回転体のアンパランスを測定する測定装置であって、輸、輸をその輸線を中心に回転する回転装置、回転体を輸に取付ける装置、輸上の異なった位置に各々接して設けられて、輸が回転すると、異なった各

アンパランス信号とともにデジタル化され、 乗算されて正弦積および余弦積を発生するそれぞれの 正弦および余弦積は加舞され、これら2つの和か ら平均値が取り出され、それぞれの平均値はアン パランスの大きさと位相とを決定するのに用い られる。

々の位置で発生する周期的アンパランス力を示す 電気信号を出力する2個の力変換器、軸の既定の 角位置をモニタして、各角位置に対応する回転角 の正弦値と余弦値とを提供する装置、正弦値と余 弦値とを各角位置で将た電気信号の値に乗じ、各 電気信号に関して得た正弦と余弦の積を個別に合 算し、合算した数額からアンパランスの大きさと 位相角とを表わす値を算出する計算装置、及び合 算した積と前記アンパランスの値を記憶する記憶 装置を含有するアンパランス測定装置において、 配憶装置はRAM であり、RAM は、 イイ/ 軸に負荷を かけずに、 口 輪に既知のアンパランス体を付加 して、又は (2) 輪に検査用の未知のアンパランス 体を付加したそれぞれの状態で輪を回転したとき に軸の異なった各回転角位置における合算した積 を各々貯蔵するように計算装置によって制御され、 計算装置は、負荷がかけられてない軸を回転する ことによって得た合算した積によって、既知のア ンパランス休及び未知のアンパランス休に関連し

た合類された積を補正し、この結果補正された既

知のアンパランス体に関連した積から調整定数を 算出し、調整定数と検査用の未知のアンパランス 体に関する補正された積とから検査用のアンパラ ンス体の大きさ及び位相角を表わす数値を得るこ とを特徴とする。

力変換器は回転体を取り付けた回転軸に機械的に結合されて回転体の回転の間に回転体のアンスの質量によって変換器のところに発生すれた周期的力を表わす電気信号を発生する。アナログ/デジタル変換器(A-D変換器)が力変換器から電気信号を受け取って周期的力の瞬間的な大きに対応するデジタル語出力を発生する。

A-D 変換器を制御する装置は、回転軸の各回転の間に所定数の角増分ごとにデジタル語を発生させる。記憶装置が、おのおの1つまたはそれ以上の所定数の角増分に対応する複数のデジタル正弦のよび余弦を表わす過を記憶して限と対応の正弦および余弦を表わす過に上記各々のデジタが出力を作用させて正弦成分を持つ修正された過

ンスの位相と大きさとを表わすアンパランス 信号数量を得る。これらの後者の数値量をそれから 無負荷数値量を引くことによってまず 補正し、 それから調整定数を用いて未知のアンパランスの位相と大きさとに対する正しいデータを得る。

次に図を用いて本発明の実施例を説明する。

 余弦成分を持つ核正された風とを発生する。これらの正弦成分および余弦成分を含む風は、記憶されたデジタル正弦および余弦を表わす最を適当に選択することによって最小の時間内に求められる。各角位置の増加分に対応して得られた正弦および余弦成分を含む修正された量を加算するではよってアンバランス質量の大きさと物体上のその角位置とを決めるデータが得られる。

の間に設けられている。ばね (32)を各力変換器と 骨組みとの間に設けて力変換器 (29,31) を 値受ハ ウシング (26,27) に連続的に接触させる。

符号化板 (33)が精 (23)のリムとタイヤの組み合 わせ(21)がある端と反対の端にナット(34)で止め てあって帕と共に回転する。モータ (36)が骨組み (28)に取り付けられ、モータはベルト(37)と、竹 (23)に固定された滑車(38)とを介して軸(23)を回 転する。感光器(光検出器)と光源との組み合わ せ (39)が発生する信号は正面パネル (42)を持つコ ンソール(41)内の回路に送られる。感光器と光源 との組み合わせが発生する信号の数は3つで、 第1図ではゆ1,中2、およびIIONE(すなわち基準 信号) と名付けてある。力変換器(29,31) はま たモータ(36)と同様にコンソール(41)内の電子回 路に接続されている。上記の力変換器(29,31) 及び感光器と光源との組み合せ(39)は検知装置と して働く。本明和書で説明する車輪のアンパラ ンス測定装置は、この点に関しては、米国特許第 4,046,017 号に示されたものと同型である。

アンパランスの設定、監視用のスイッチ、及 び表示装置は正面パネル(42)上に示されている。 スタート/回転スイッチ(45)は第1図に示されて いて、軸回転の手順を開始する。多位置機械モー ドスイッチ(43)と多位置表示モードスイッチ(44) とを正面パネル (42)に設けてある。機械モードス イッチ(43)は運転モード、調整モード、または零 軸アンパランスモードを選択することにセット (設定)できる。表示モードスイッチ(44)はオン ス、丸めたオンス、グラム、または丸めたグラム の表示を選択するようにセットできる。選択され た表示ユニットは3ケタの左右アンパランス型 り表示窓(46,47) に表示される。左右位置表示器 (48)は、湖定されたアンバランス質量をつりあわ せるためにはリムのどこに重りを付けるべきかを 示す角位置情報を与える。通常のオフセット過源 定器(49)も正面パネル(42)に設けてあり、これに よって 輪 (23)上のリムとタイヤの組み合わせ (21) の軸方面位置の便利な読みが得られる。4×4 キーポード (51)によってリムとタイヤとの組み合

わせの物理的パラメータを系に導入することがで きる。オフセット量はキーボード上の第1列第3 行に"0"を選び、番号をつけたキーによる適当な オフセット測定によって導入する。第1図ではオ フセットは文字"b"で表されている。同様にリム の直径 D は "D" と示したキーと番号のついたキー の適当な直径の寸法とを選ぶことによって系に導 入する。車輪組立休 (21) の巾は第 1 図に P1 および P2で示す2つの面の間をとる。つりあわせ用の類 りはリムに取り付けることができる。車輪の巾は 第1図では文字"C"で示す。この巾はキーボード (51)上のWと印の付いたキーと適当な番号のキー とを選ぶことによって系に導入する。週んだ直径、 巾、およびオフセット値はそれぞれ3ケタ表示器 (52,53,54)に表示される。ともに以下にもっと詳 しく説明する計算機能と交互のスタティックダイ ナミック機能とはキーボード(51)のキーロおよび キーSによって選択される。

上述のように、力測定装置は、第1図に示すように回転輪を水平面内に維持するのに必要なすべ

ての力を測定する2つの力変換器によって力を検 出するので、従来用いられたものと類似のもので ある。符号化板(33)と感光器と光源との組み合わ せ (39)とは 車輪 パランス 軸 (23) 川の光学的 軸符 科 化器として作用する。韓回転に対してはHONE位置 が測定され、それは軸の1回転に対して1度起こ る。IIOHE位置は角基準となり、軸の角位置に関し ていくつかの調整定数の角位置を決める。調整定 数は回転体のアンバランスの測定に導入された誤 ·差を減少させるのに用いる。アンパランスカは、 輸に取知の調整用題りを負荷させて軸を回転させ たとき、および軸に負荷を与えないで軸を回転さ せたときに測定する。このような測定は、変換器 の制盤と零パランスデータとを用いて計算し、結 果を記憶して、後にアンパランス体を軸に取り付 けて回転させたときアンパランスカ方程式を解く のに用いる。

アンパランス力方程式は、どのような電気的または機械的情報も含まない雑音信号がないと考えられるアンパランスペクトルおよびそれに関連し

た定数を処理する。したがってアンバランスペク トルは、軸が回転すると、実際に回転している物 体のアンパランス、調整重りアンパランス、また は無負荷軸アンバランスの正弦波的に変化する成 分だけを表わす。准務がないという仮定は以下の 考察から正当化される。後述のように、符号板 (33)の穴 (79)のパターンで決まる回転軸の別々な 角位置における角増分において、変換器からのア ンパランスカ信号はデジタル化され抜き取ら(サ ンプル)れる。当業者には周知のように、データ の抜き取りとこの抜きとられたデータの加算とに よって、全データ抜き取り時間より短い周期を持 つ周波数の非調和雑音は捨て去られる。調和雑音 は正弦および余弦成分を含む合成量を得る演算と その後の加算によって除去される。本装置で行な われる処理は処理されたデータ出力中の基本波の 正弦および余弦成分のフーリエ係数の抽出を含む。 処理されたデータは、力変換器出力信号と、この 力変換器の出力が存在する瞬間の軸の角の正弦と 余弦とを表わす数とを演算して、正弦成分を含む

鼠と余弦成分を含む 団とを得て、それから正弦成 分を含む風と余弦成分を含む風とを個々に加算 (積分) することにより得られる。変換器の出力 と軸の角位置の正弦と余弦とを表わす風とをデジ タル化し、輪の所定の角位置においてデジタル化 された変換器出力に演算を施すことによって処理 をデジタル的に行なう。正弦および余弦を表わす 量は調和成分の処理されたデータへの影響を減少 させるように選ぶ。したがって、フーリエ級数の 基本周波数に関するフーリエ係数を表わす正弦お よび余弦の和の形を表わすように処理されたデー タは比較的調和成分が少ない。各力変換器出力に おける基本波の正弦および余弦成分は実質的に 雑音なしに取り出されて測定されるという知識に よって回転体に対する質量アンパランス測定方程 式が得られる。

第1回の力変換器 (29,31) のいずれか1つに作用する力は変換器からの回転電圧ベクトルによって決まる回転ベクトルと固定変換定数ベクトルとの積として表わすことができる。すなわち次の式

これは次のように示される。

γ = O (調整重りを所定の基準位置に置いたときに起こる)なら式(2)から極座標表示で

$$K \angle \beta = \frac{F_c}{E_c} \angle \theta_c$$

が得られる。この式は $oldsymbol{eta}$ と $oldsymbol{ heta}_{oldsymbol{\mathsf{C}}}$ とが同じ角であると

(直角座標表示)となる。 ただしサフィックス C は調整値を表わす。

$$K_{cx} = K_{cos} \theta_{c}$$
 $K_{cy} = K_{sin} \theta_{c}$
 $E_{cx} = E_{c} \cos \theta_{c}$
 $E_{cy} = E_{c} \sin \theta_{c}$

と置きかえて、すぐ前の式の右辺の分子と分似に E_{cx}+ _jE_{cy}を掛けると が成り立つ。

$$(1) \overrightarrow{F} = \overrightarrow{K} \cdot \overrightarrow{E}$$

(2)
$$F \angle \gamma = K \angle \beta \quad E \angle \theta$$

となる。ただしFと7とはカベクトルの大きさと位相を、KとBとは調整定数ベクトルの大きさと位相を、Eと θ とは電圧ベクトルの大きさと位相とをそれぞれ表わす。

既知の調整重りを回転軸の一定の機械的位置に 取り付けると、軸を回転したとき力のベクトルが 現れる。変換器電圧ベクトルを測定することによ り変換器調整定数を表わすベクトル量が得られる。

$$K_{cx} + j K_{cy} - \frac{F_c E_{cx} + j F_c E_{cy}}{(E_{cx})^2 + (E_{cy})^2}$$

となうて、

(3)
$$K_{CX} = \frac{F_C E_{CX}}{(E_{CX})^2 + (E_{CY})^2}$$

$$K_{CY} = \frac{F_C E_{CY}}{(E_{CX})^2 + (E_{CY})^2}$$

が得られる。

式(2) と同様に次の式が成りたつ。

(4) F cos
$$\gamma$$
 + $_{j}$ F sin γ = (K cos θ c + $_{j}$ K sin θ c)

(E cos θ + $_{j}$ E sin θ)

式(4)の演算から次の一般的力の方程式が得られる。

(5)
$$F_{x} = K_{cx}E_{x} - K_{cy}E_{y}$$
$$F_{y} = K_{cy}E_{x} + E_{cx}E_{y}$$

 $CCTF_X = Fcos \ r. F_y = Fsin \ r. Ex = Ecos \ \theta. E_y = Esin \ \theta \ r. Ba.$

再び第1図を用いて左右の変換器(29,31)の実際の調整定数の過き出し方を説明する。 軸(23)における、Y2で示す 図知の角位間に図知の大きさの調整銀りを取り付ける。回転軸(23)を回転させると反応力しが軸の点 Y0に加わる、反応力 R が軸の点 Y1に加わって調整銀りによって起こされる質 最のアンバランスによる力に対抗して軸をスタティック(静電気力学的)な平衡に保つ。調整銀りによって軸(23)上の点 Y2に加わる力を Fcalで表わすと、調整のための第1図の機械装置のスタティックな要求は

$$\stackrel{
ightarrow}{\stackrel{
ightarrow$$

$$a \left(\overrightarrow{L_c} \right) = \left(\overrightarrow{F_{cal}} \right) d$$

$$(6) \quad \overrightarrow{L_c} = \overrightarrow{F_{cal}} \quad \overrightarrow{a}$$

$$\overrightarrow{R_c} = -\overrightarrow{F_{cal}} - \overrightarrow{L_c} = -\overrightarrow{F_{cal}} \left(+ \frac{d}{a} \right)$$

となる。

式 (8) の調整定数を式 (5) の一般的力変換器方程式に用い、 E x = Elx , E y = Ely であるとすると、左変換器に対して Y0を通る垂直面における力の x および y 成分は次のよに計算される。

(9)
$$FI_X = (KI_X)(EI_X) - (KI_Y)(EI_Y)$$

 $FI_Y = (KI_Y)(EI_X) + (KI_X)(EI_Y)$

同様にE_X = F_{rX}, E_y = E_{ry}であると右変換 器に対して点Y1における軸に垂直な面内の力の× およびy成分は次のように計算される。

(10)
$$F_{rx} = (K_{rx})(E_{rx}) - (K_{ry})(E_{ry})$$

 $F_{ry} = (K_{ry})(E_{rx}) + (K_{rx})(E_{ry})$

式(9),(10)から輪(23)に加えられたどのような一般的セットの力に対しても解が得られる。

となる。

次の符号の置き換えをすると以下の関係が簡単になる。

左の変換器:
$$F_c = F_{cal} \frac{d}{a}$$
,
$$E_{cx} = El_{xc}, E_{cy} = El_{yc},$$

$$K_{cx} = Kl_x, K_{cy} = Kl_y$$
右の変換器: $F_c = F_{cal} \left(1 + \frac{d}{a}\right)$.
$$E_{cx} = E_{rxc}, E_{cy} = E_{ryc},$$

$$K_{cx} = K_{rx}, K_{cy} = K_{ry}$$

式(3) から左右の変換器(29,31) の調整定数は

$$\begin{cases} \text{Kl}_{x} = \frac{\text{F cal } (\text{d/a}) \text{ El}_{xc}}{(\text{El}_{xc})^{2} + (\text{El}_{yc})^{2}} \\ (左、x方的) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{Kl}_{y} = \frac{\text{F cal } (\text{d/a}) \text{ El}_{yc}}{(\text{El}_{xc})^{2} + (\text{El}_{yc})^{2}} \\ (左、y方向) \end{cases}$$

再び第1図を参照しながら説明すると、力 l, R はそれらの X, Y 成分 l x , ly , rx, ryに分解することができる。回転している帕 (23)のふるまいを記述するスタティックな関係を用いると、点 Y3のまわりのモーメントは

(11)
$$\begin{cases} r_{x} = \frac{R_{x} \times b + L_{x} (a+b)}{c} \\ r_{y} = \frac{R_{y} \times b + L_{y} (a+b)}{c} \end{cases}$$

となる。

となる。

式 (11), (12)を極歴標表示にすると

(13)
$$\begin{cases} \overrightarrow{r} = rx + jry = \sqrt{(rx)^2 + (ry)^2} \\ \tan^{-1}(\frac{ry}{rx}) = r \angle \theta \\ \overrightarrow{r} \end{cases}$$

$$tan^{-1}(\frac{iy}{ix}) = i \angle \theta$$

となる。

質用のアンパランスによるアンパランス力の xy 水分を分解し、これらの力を面 P1, P2 に移し、 xy 成分を極座標表示に変換した後、力のアンパランスにつりあわせるため面 P1, P2 内において組み合わせ(21)のリムに取り付けなければならない、東際の重りは、力を所定の直径における対応した。 とアンガとに関係させることによって決定される。この力から鎖りへの変換は次のように行なわれる。

表わす。以下に説明するプログラム流れ図において、アンパランスがない軸のテストの前に調整テストを行なうようにプログラムを構成すると便利である。

スタテイツクアンバランス調定とは何かを決めるのがしばしば望ましい。スタテイツクアンバランスとは、面の間隔、オフセット、および変換器の分離を無視した左右のアンバランス関定値の和と定義される。したがってスタテイツクアンバランスに対するのいたがってスタティックアンバランスに対する関係は次のようになる。

(15)
$$\begin{cases} rx + 1x = rx + (-rx - Lx - Rx) = Lx - Rx \\ ry + 1y = Ly - Ry \end{cases}$$

以下に説明するアンパランス測定装置は (23)の各回転における所定数の角増分 ことに上記の計算を行なう。 輪が各角増分を通っている期間中力変 挽器の出力はデジタル化されてそれに 演算が行なわれる。各期間中に行なわれる演算は正弦を表わす量と余弦を表わする

(14)
$$\begin{cases} W I = \frac{2(1g)}{\omega^2 p} \\ W r = \frac{2(rg)}{\omega^2 p} \end{cases}$$

ここでωは帕 (23)のラジアン/砂で表わした角速度、 D は重りを付けると仮定されたところの直径、 g は重力の加速度、 W I, W r はそれぞれ左右のつりあわせ用重りである。

デシタル化された力変換器出力との組み合わせに 関係する。この組み合わせは1つの数と他の数と の通常の乗算とは異なる方法で行う。正弦と余弦 とをあらわすほは、それらをデジタル化された変 換器出力と組み合わせる演算が、軸角の正弦また は余弦を表わすデジタル数で行なう通常の乗算に 必要な実行時間に比べて吸小の実行時間内に行な えるように選ばれる。さらに、正弦と余弦を表わ す量は調和成分の粗み合わせた担への寄与が最小 になるように選ぶ。デジタル化され、正弦および 余弦を表わす風と組み合わされ、加算されて正弦 及び余弦成分を得る力変換器データは次のテスト からの処理されたデータで置き換えられるまで記 憶装置に記憶されるデータを与える。したがって、 オフセット量計 (49)、表示スイッチ (44)、または キーポード (51)の設定のどれかが訊ったり、何ら かの理由で変更する必要があるとき再計算するの にこの処理されたデータは再び用いられる。再計 算は第1図のパネル(42)上の制御スイッチに訂正 した入力を再設定し、キーボード (51)上の "C" の

印の付いた計算キーを選ぶことによってなされる。 デジタルアンバランスデータを正弦および余弦を 表わす値と相み合わせる方法、正弦および余弦を 表わす値を選択して調和成分の寄与を低下させる 方法、および処理されたデータを再計算に用いる 方法の詳細は以下に説明する。

両面P1、P2 のデータを切るダイナミック(動力学的)アンバランス測定の選択はキーボード(51)上の"S" と印の付いたキーを押してスタテイツクアンバランスデータを選ぶことによって交互に行なう。選択は原次"S" キーを押すことによって交互に行なえる。スタティツクアンバランス測定を選択したとき、数字5 (文字"S" と似ている)が左距り表示装置(46)の中心位置に表示される。

上述のように、ここに説明した装置によって特に力変換器の物理的および電気的特性から起こる 観差および 16 (23)のアンパランスから起こる誤差 を除去する調整がなされる。このような誤差は多 位置モードスイッチ (43)が調整位置または零位置 のいずれかにセットされたときに本装置によって

左右の力変換器 (29,31) の出力はそれぞれ条件づけ回路 (63,64) に供給して必要な信号振巾と高周期被ろ波とを得る。条件づけられた信号に対して便利なスケール因子を得るために変換器信号条件づけ回路に対して制御装置、すなわちレンジ制御のよってで発力して制御が信号によって正規択する。本実施例においてはレンジ制御装によって0.05オンスの周陽(増分)で 0-7オンスの低レンジが得られる。7-20オンスの高レンジは 0.1オンスの周陽である。条件づけられた左右の変換器信号とアレクサ (66) は条件づけられた左右の変換器信

別定される。軸は調整測定の間、適当な調整重りを軸の点Y2(第1図)に取り付けて回転させる。 需または軸アンパランス測定の間は軸は無負荷状態で回転させる。調整定数は上に導出した方程式によって計算し、後述のように記憶して、モードスイッチ(43)を施工(ラン)位置にし、回転体を軸(23)上で回転させたときに、以後の各アンパランス測定に用いる。

第4図はコンソール(41)内の測定回路部分の構成図である。第4図はまた第1図に関連して説明したモータ(36)、符号化板(33)、および感光器(光機出器)と光源との組み合わせ(39)を示す。感光器と光源との組み合わせ(39)は、パルスゆ2とそれから位相が90°変位したパルスゆ1とを発生することを含む角増分検出機能を持つ。感光器と光源との組み合わせ(39)はまた軸(23)の各回転毎に1回HOHEパルスを発生する。HOHE、ゆ1、ゆ2の各パルスはそれぞれ条件づけ回路部(56、57、58)で条件づけられたHOHE、ゆ1、ゆ2パルス

ナログ形で交互に近して A-D 変換器 (67)に送る。 A-D 変換器の出力ははデジタル化された左右変換 器信号の形でデータとして計算機 (61)に送られる。 計算機 (61)は入力条件づけ回路 (63,64) の利得を 制卸してマルチブレクサ (66)に出力を送らせる。 計算機 (61)はまた変換器 (67)を駆動して A-D 変換 を行なわせる。

記憶装置、すなわち持久 RAH(68) を計算機(61)に結合する。RAH(68) は計算機(61)で行なわれた計算によって得られた調整および軸アンパランス定数を記憶し、計算機の呼び出しによって記憶した情報を供給する。電力を初放充電回路(69)に供給して電池(71)を新しく充電された状態に保つ。電池(71)が RAH(68) に電力を供給するので電力の停止または機械の停止によって記憶装置に記憶されたデータを失なうことはない。計算機(61)はデータの記憶または呼び出しのとき RAH のアドレスを供給する。

アンパランス測定を行なう間、軸(23)に取り付けた回転体をカバーする機械的保護装置(図示し

ない)を設ける。保護装置は係員とすぐそばにい る他の作業員の安全のためのもので、保護装置が 持ち上げられたときに計算機(61)に停止信号を与 える保護連動装置(72)がそれに結合されている。 通常の停止装置 (73)もあって、選択されたとき停 止信号を計算機 (61)に与える。正面パネル (42)に 現れた制御信号によって作動する入力スイッチお よびキーポードスイッチ列(74)は32行マルチプレ クサ (76)によって走査される。マルチプレクサ (76)は計算機(61)によって逐次アドレスされて計 算機に走査したデータを与える。複数の表示装置 (77)が計算機 (81)によってそこで処理されたデー タに従って駆動される。表示は正面パネル(42)上 に現われる。計算機(61)はまたモータ(36)に電力 を中継するモータ制御装置(78)に正転および逆転 命令を与える。以下に詳述するようにモータ(36) の冷却を制御するために送風リンクが計算機(61) とモータ調節装置(78)との間にある。計算機(61) に接続されてそれに制御されるタイマ (70)をモー タ冷却の制御装置の一部として設ける。

の懸光器 (86) は穴 (79) を通して 相み合わせ (39) の 光源に完全に露出されてパルス ゆ 1 を発生する。 パルス ゆ 1 はパルス ゆ 2 から変位していてそれ りとなり合った穴 (79) の間の周期で 別って 1/4 サイクル (π /2) 進んでいることがわかる。 第 3 図 からまた IIOHE パルス 穴 (81) は 第 5 図を 用いて 後 する目的でとなり合った 角増分を示す穴 (79) の 問 の 1 完全サイクルをカバーする中になっていることがわかる。

第5図の回路図において、感光器と光源との組み合わせ(39)はそれぞれHOHEパルス、 ク2パルス、および ク1パルスを発生する感光器(83,84,86)を含む。この実施例における感光器は図示の発光を合む。この実施例における感光器は図示の発光をイオード(87,88,89)によって駆動される。 抵抗器 R25、R26 を含む分圧器が正電圧を増中器 Z27 の非逆転(非反転)入力ピン(7) に供給する。 増巾器 Z27 のピン(1) からの出力はしきい基準として作用して Z27 の 3 つの付加増巾部のピン(9,11,5)に供給される。 したがってこれらはそれぞれ逆転(反転)入力ピン(8,10,4)において HOHEパルス、

第2図において、符号化板(33)は所定数の角増分で周縁の近くに複数の穴(79)を持つものとして示してある。好ましい実施例では穴(79)は角的に等間隔で、たとえば64個ある。単一のHOHE穴(81)も周縁の近くに示してある。一連の角増分を示す穴(79)とHOHE穴(81)とは組み合わせ(39)の光源と感光器との間を通る。符号化板(33)は軸(23)とともに、第1図の矢印 2-2の方向に見たとき、矢印(82)で示す方向(時計方向)に回転される。

第3図には符号化板(33)の周縁における小部分を、種々の穴の間の位置関係を明瞭にするために発わられると、角的ではなく直線的に詳和に示してある。 矢印(82)は時刻 to の始発位置から出発 はの前縁は がいて 110 HEパルス穴(81)の前縁は 感光との組み合わせ(39)の感光器(83)を 通りつ おり、 HO HEパルスの前縁が組み合わせ(39)の はの 感光器(84)を 通りつつあり、パルス ゆ 2 の前縁を発生する。 同じく時刻 to に組み合わせ(39)の第3

φ2、およびφ1を受け取る電圧比較器として作 用する。このようにして感光器からの信号はある 程度方形化され増巾される。方形化され増巾され たパルスはインパータ部 Z10 で逆転 (反転) され る。方形化され、増巾され、逆転されたゆ1パル スは Z10 のピン (14)に現れる。方形化され、増巾 され、逆転されたゆ2パルスは210 のピン(4) に 現れる。方形化され、増巾され、逆転されたHOHE パルスは 210 のピン(6) に現れる。 第 9 図のタイ ミング図には第4図の入力条件づけ回路(57)で条 件づけられ、インパータ Z10 のピン(2) に現れる パルスゆ1を示す。第4図のブロック(58,56)で 条件づけられ、それぞれ第5図のインバータ部 Z10 の出力ピン(4,6) に現れる方形化され増巾さ れたゆ2パルスとNOHEパルスも第9図に示す。パ ルス φ 1 用 の 入 力 条 件 づ け 回 路 (57) は NANDゲ ー ト Z15 の一部を含む。このゲートは増巾され方形化 されたパルスゆ1を受け取ってそれと 180° 移相 したパルス 01を発生する。パルス 01 およびパ ルスφ2は計算機 (61)のそれぞれ PORT O BIT 1お

よびPORT 0 BIT 2に供給される。

第 5 図ではまた入力条件づけ回路(57,58)の出力 ゆ 1 , ゆ 2 が " 4 倍化"回路部(62)の排他的 0 R ゲート Z 11 の入力に供給される。 2 入力排他的 0 R ゲートは 2 つの入力が同時に同じレベル、たとえばともに高レベル状態にあるときだけ低レベル状態出力を発生する。 第 5 図の 0 R ゲート Z 1 1 のピン(3) からの出力は第 9 図には " 2 倍化" (× 2) 出力

れる。その結果排他的ORゲート Z11 のピン(9) における"4倍化"入力の各正方向スパイクは山力ピン(8) に負方向スパイクを発生する。円板(33)が64個の穴(79)を持つと、軸(23)の1回転ごとに256 個の負方向パルスが発生される。逆転された"4倍化"出力はPORT O BIT 7における縁(EDGE)パルスとして、および正の中断(INTERRUPT) パルスとして計算機(61)に供給される。

第 5 図ではまたクロック回路成分 Z16 がそれに連携した回路とともにタイマ (79)として働いてピン (3) に出力を発生する。タイマは計算機 (61)のPORT O BIT Oからの START TIHER パルスによって駆動される。タイマの出力 (TIHER OUT) は計算機 (61)の PORT O BIT 5に送られ、モータ (36)の制御と後述のようなモータ (36)用冷却送風機の回転として用いられる 15秒指示を発生する。

第 5 図ではまたモータ制御部 (78)は軸 (23)用のモータ (36)の駆動を制御する回路を含む。制御パルスが計算機 (61)の PORT 8 BIT 0からトランジスタ 01のペースに供給される。制御パルスによっ

として示してある。"2倍化"出力はワンショッ ト装置 2.12 の一部のピン(2) と、同じくワン ショット装置 7.12 の他の一部のピン(9) として送 る。ピン(9) への入力によって駆動されたワン ショット部は Z11 のピン(3) からの"2倍化"出 カの負方向級に Z12 のピン(5) において約 150マ イクロ秒の短いパルス出力を発生する。ピン(2) における入力で駆動されたワンショット部 Z12 は 211 のピン(3) からの"2倍化"出力の正方向録 に出力ピン(13)において 150マイクロ秒のパルス を発生する。ワンショット部からのこれらの交互 の 150マイクロ 秒 スパイクは 排他 的 ORゲート Z11 の他の部分の別々の入力に供給される。第5図に 示すように、排他的ORゲート Z11 のピン(6). にお ける出力は交互の入力パルスのおのおのによって 百レベル状態に駆動され、第9図に示すようにピ ン(6) に"4倍化"(×4)出力を発生する。排他的OR ゲート 111 の他の部分はインパータとして用いら れ、入力ピン(9) において"4倍化"出力が供給 され、他の入力ピン(10)において正電圧が供給さ

てQ1がしゃ断されると、固体トライアックCR1 は 導通してモータ (36)の正回転コイルを駆動する。 モータ(36)はそのコイルを逆に駆動すると制動 される。逆作用を行なう制御パルスは計算機の PORT 8 BIT 2からトランジスタ Q3のベースに 供給 される。トランジスタQ3がしや断されると、固体 トライアック CR4 が駆動されてモータの逆回転コ イルを駆動する。モータ(36)は大町力装置なので、 短時間で所定の回転速度が得られる。モータはま たモータの巻線に供給された適当な電力によって 制動されるので、モータ内で大電力の消費が起こ る。したがって、モータに冷却用送風機を設けて 計算機のPORT 8 BIT 3からの信号をトランジスタ Q4のベースに送って制御する。トランジスタQ4が しゃ断されると、固体トライアック CR2 が駆動さ れてAC電力を送風機を駆動するモータのコイルに 送る。

第6図の回路図は右および左力変換器(31,29)からの信号用の回路の入力部を示す。右力変換器(31)からの信号は入力条件づけ回路(64)内の増巾

器 Z23 の非逆転入力ピン(3) に送られる。マルチ プレクサ Z 1 が 入 力 抵 抗 器 R 48-R 52 の 1 つ を 選 ん で 増巾器 Z23 の利得を調整する。マルチプレクサ Z1 は計算機 (61)の PORT 9 BIT 4,5,6からの利得選択 信号によって制御される。したがって増巾器 223 のピン(6) における出力の振巾は計算機によって 制即され、増巾器 724 のーセクションの入力ピン (2) に送られる。増巾器部 224 のピン(1) におけ る利得は入力抵抗器 R62, R63 およびフィードバッ ク抵抗器R65 の関数である。ピン(1) における利 得は計算機のPORT 9 BIT 7から第 4,6図のレンジ 制御装置(65)として示されるレンジマルチプレ クサ Z3のピン (10)に 送 ら れ た レ ン ジ 制 御 信 号 に よって制御される。レンジマルチプレクサ23は 増巾器 Z24 の入力ピン(2) における抵抗器 R63 と R62 との直列結合から抵抗器R62 を除去する。抵 抗器-R63, R62 は4:1 の利得変化が得られるように 適当な値を持つ。したがって、条件づけされ切 巾された右力変換器信号が増巾器 Z24 の出力ピン (1) に発生され、第 4.6図に(66)で示されるマル

変換器信号は増巾器 7.22 の非逆転入力ピン(3) に 送られる。マルチアレクサ 7.2が増巾器 7.22 の入力 ピン(2) における抵抗器 R.42-R.46 の所定の直列結 合をつくる。右力変換器信号に対して増巾器 7.23 の利得を制御したのと同じ方法で計算機 (61)が PORT 9 BIT 1,2,3から制御信号を発生して入力条件づけ回路 (63)中の増巾器 7.22 のピン(2) における所望の入力インピーダンスを選択し、出力ピン(6) における利得を制御する。第6 図でマルチアレクサ 7.3として示されたレンジ制御装置 (65)は以下のように増巾器 7.24 のピン(7) における増巾

チプレクサ 24の入力ピン(14)に送られる。

左力変換器(29)からの電気信号も右力変換器か

らの信号と同じようにして条件づけられる。左カ

レンジを選ぶ。レンジマルチプレクサ 23が 増巾器

Z24 のピン(6) における入力抵抗 R56 を保持する

と、高レンジが選択される。逆に、レンジマルチ

プレクサが増巾器の入力から抵抗 R56 を除去する

と低レンジが選択される。増巾器 724 のピン(7)

における左変換器信号の増巾は同様の入力抵抗に

右および左力変換器からの条件づけられた信号はマルチプレクサ Z4に送られて交互に A-D(A/D)変換器 Z9に送られる。マルチプレクサ Z4は計算機(61)によって PORT 1 BIT 0,1,2から制御され、交互に条件づけられた右力変換器信号と条件づけられた左力変換器とを選び、出力ピン(3) に適す。この信号は第 4,6図で(67)して示す A-D 変換器 Z9の入力ピン(12)に送られる。

A-D 変換器 79は 3 状態装置であって、活動モードでは高または低で、不活動モードのときならいインピーダンスを示す出力ピットを発生する。RAH(68) 中の装置 77.78 も 3 状態装置である。A-D 変換器 79かよび RAH 装置 77.78 は交互に駆動される。したがって、A-D 変換器の 8 ピットデジタル出力は同じデータバス上で RAH(68) からのデータと結合することができる。デジタル化された力変換器 信号は変換器 79のピン(1-4.13,14,16,17)に現れ、計算機(61)の PORT 4 BIT 0-7に送られる。RAH(68) は計算機の PORT 1 BIT 0-3からアドレスされ、データバスに記憶データを供給し、計算機の PORT 4 BIT 0-7に送られる。

RAH(68) は、装置に電力供給が切れたとき、または故意にしゃ断されたとき配億データが失なわれるのを防止する回路(69)(第6図)に結合されているので、持久RAHと呼ばれる。電池(71)は適当な DC 源から抵抗器 R40 を軽て 和 液充電され、本実施例ではツエナーダイオード CR9 で 7.5ポルトに調整される。充電エネルギはダイオード CR10を

通って電池 (71)と RAH (68) の電力入力ピンに送られる。 DC電力供給が止まると、電池 (71)が電力の供給を続けて記憶装置にデータを保持する。 RAH (68) は利得マルチプレクサ Z1, Z2 においてなされた利得選択の設定と、式 (8) の 4 つ の調整定数と、上述の 4 つ の 零軸 アンバランス定数とを記憶する。

A-D 変換器 (67)は 2 分化 (2 で割る) 回路 713 を経て 2 メガサイクルクロックに結合される。 A-D 変換器 (67)のピン(7) における駆動入力は計算機 (61)の PORT 1 BIT 6に接続される。中が 2 マイクロ砂程度のきわめて知いパルスが A-D 変換器 (67)を始動させるのにその入力ピン(6) に必要である。このパルスは 10マイクロ秒パルスを計算機 (61)の PORT 1 BIT 5からインパータ 26の入力ピン(11)が受け取ることにより 得られる。逆転がルスに10マイクロ秒パルスはコンデンサ C25 と抵抗器 R36 とを含む回路によって微分する。逆転パルスの険しい前縁によって負方向スパイクが得られて9 2 インパータ 26の入力ピン(13)に送られ、その

が保護位置から持ち上げられたときに、接地信号を計算機 (61)の停止中断ポートに送る。マルチプレクサ (76)は各ライン走査の間 25入力のおのかのを監視する。各走産の間の駆動されないスイッチの一連の高レベル信号状態と駆動された低レベル信号状態とは PORY 5 BIT 7の出力に設定データを与える。このようにして計算機はプログラムルーチンの制御スイッチによって選ばれた部分を実施する。

出力ピン(12)に方形化された正方向の約2マイクロ秒のスパイクが得られる。

第7図は入力スイッチおよびキーボード(74)か ら 2 5 個 の 入 力 を 受 け 取 る マ ル チ プ レ ク サ (76)を 示 す。キーボード(51)(第1図)は16個までのその ような入力を発生し、表示モードスイッチ(44)は 4つのスイッチ入力を発生し、機械モードスイッ チ (43) は 3 つ の ス イ ッ チ 入 力 (存 在 す る 可 能 性 の ある4つの自己テスト入力とともに)を発生し、 スタート/回転スイッチ(45)は1つの入力を発生 する。正面パネル (42)からの 25個の入力は計算機 (61)からの5ピットアドレスに指定されてマルチ プレクサ(76)によって順次走査される。この実施 例ではアドレス線は計算機のPORT 1 BIT 0,1,2 およびPORT 5 BIT 0,1に接続されている。各走査 された入力からの出力は計算機のPORT 5 BIT 7に 送られる。ばね偏圧常聞停止スイッチ(73)が計 算機(61)の停止中断ポートに接地信号を送る。 スイッチには保護連動スイッチ(72)があって、回 (23)に取りけた回転休の保護装置(図示しない)

第10図に計算機(61)によって行なわれるプログ ラム命令の一般化した流れ図を示す。計算機(61) は 第 11 - 13 図 の 流 れ 図 に も っ と 詳 棚 に 示 し た 制 切 走査と記憶作用とを行なう。制御走査はある機能 が選択され検出されて他のルーチンを実施するま で繰り返される。スタート選択が計算ルーチンを 開始させる。計算またはスタティック/ダイナ ミックスイッチ選択および表示モードの変化が再 計算命令を計算ルーチンに行なわせる。計算ルー チンは計算が完結するとプログラム制御走査部に 情報を与える。制即走査はまた上記のように適当 なスイッチの選択によって停止中断を開始するか、 同じく上述のように位置中断ルーチンを開始する。 情報は、停止また位置中断ルーチンが完結すると、 全プログラムの制御走査および記憶部に与えられ る。後述のように位置中断ルーチンから制御走査、 停止中断、または計算ルーチンへの復帰が行なわ れる。計算ルーチンは位置中断ルーチンが行なわ れるか、停止中断ルーチンが行なわれるか、制御 走査が続行されることを要求する。プログラム流

れ図のこれらの主要部で表わされたルーチンの詳 報は各重要プログラム部に関連した表示された図 に示されている。

第11図に制御走査ルーチンの一部を示す。電力 がまず装置に供給されたとき電源投入リセット操 作がプログラムで行なわれる。持久RAH(68) 以外 のすべてのレジスタとすべての表示装置とはり セット操作によって払われる。正常動作ではプロ グラムの点Aは後に示すサブルーチン中の点から 導入される。それからマルチプレクサ (76)中の符 号(コード)が機能キーループ中の多重変換(マ ルチプレクス)された入力の1つを抜き取る(サ ンプル)ようにセットされ、機能キーが選択され たかどうかについて質問がなされる。答がノーで あると、これが機能キーループ中の監視すべき最 後の符号であるかどうかについて質問がなされる。 このループの各符号走査において5つの符号があ る。これらの符号は試験すべき回転休の巾、オフ セット、および直径のパラメータとスタティック / ダイナミックおよび計算キーボード選択に関係

 する。機能キー選択なしに5つの符号の最後のものが走査された後にオフセット、中および直径の3つのパラメータのどれかの計算機中のフラッグがセットされたかどうかについて質問がなったがのパラメータに関して受け取ったが分的すなわち不完全な入力の表示または前記3つのパラメータの1つのデータが入力されつつあることの表示である。

がイエスであると、新しい情況セットが指示され、 ルーチンは点 C における計算に行く。答がノーで あると、機能符号が記憶され、それからパラメー タフラックがセットされる。表示は消され、ルー チンは前述の番号キーループ部に進む。

第11図の記憶サブルーチンの実行は2点ではサブルーチンが開始され、オフセット選択がなされたかどうか質問される。答がイエスであると、2度符号化10進選択が2進に変換され、選択が限界内であるかどうか質問される。答がイエスであると、2 内であるかどうか質問される。答がイエスであるとーチン中の点日にもどる。答がイエスであるとーチン中の点日にもどる。答がイエスであるとーチン中の点日にもどる。答がイエスであるとして、パラメータフラッグがリセットが記憶され、パラメータフラッグがリセントされ、ルーチンは第11図に示す適当な点にもどる。

オフセット選択の質問に対して答がないと、小または直径の表示装置(52,53)のどの空白の表示窓にも零を書き込み、その結果得られた2進符号化10進パラメータのセットを2進形に変換する。

第 13 図においてプログラム流れ図は第 11 図の点 B に対応する導入点Bを持つ。ルーチンのこの点 においてマルチプレクサ (76)符号は、表示モード スイッチ (44)と機械モードスイッチ (43)とを監視 することによってスイッチループ中の多组変換された入力の1つを抜き取るようにセットされる。

調整モードでは 01、 零 軸 アンパランスモードでは 00となる。上に示唆したように、自己テストモードを行なうと、選択されたとき第 4 、 5 ビットは 1 、 0 となる。

情況レジスタの第6ピットはスタティックまたはダイナミックアンパランス情報が選択されたかどうかを示す。ダイナミック情報が必要なとしいジスタの第6ピットは響となる。第6図のレンジマルチプレクリ(65)で低レンジが選択されると第7ピットは1になる。真径、巾、オフセットの3つのパラメータの1つがいれられると、レジスタの第1ピットは1、どのパラメータも導入されていないとそれは零になる。

情況が計算されて第14図の情況レジスタに含まれている前の情況と比較された後、情況が変っているかどうか質問する。答がノーであると、これがスイッチループで検査すべき8つの符号の最後のものであるかどうか質問する。答がノーであるとマルチプレクサ(76)から次のスイッチの情況を

マルチプレクサ(76)の出力がスイッチのセット (設定)が選択されたことを示すかどうか質問さ れる。答がノーのときは、これがルーチンのこの 部分における質問すべき最後の符号であるかどう か質問する。スイッチループ質問の間に抜き取ら れるべき8つのスイッチの設定がある。上述のよ うに表示モードスイッチ(44)に 4 つの 設定と機 板 モードスイッチ(43)に可能な4つの設定がある。 スイッチの1つが選択されると、スイッチの情況 が計算され、情況レジスタ中のその時点の情況と 比較される。情况レジスタを第14図に示す。それ は表示モードスイッチおよび機械モードスイッチ の設定に関する情況を含む。表示がオンスに関す るものであると、第3ピットは響になる。表示が グラムであるとそれは1になる。表示モード形が 最も近いオンスまたはグラムに丸められると、第 2 ピットは罪になる。しかし丸めを行なわないと それは1になる。さらに、情况レジスタは第4、 5ピットに選ばれた機械モードの表示を含む。図 示のように、第4、5ピットは施行モードでは11、

検査する。だい14図の前にセットした情況との比較によって図示のように情況が変っていると、変っているのは表示モードかどうかを製問する。答がノーであると、ルーチンは最後の符号の質問にもどる。答がイエスであるとルーチンは点Cに示すように計算部にもどる。

か質問する。答がイエスであるとルーチンは第11 図の点Aにもどる。答がノーであると、タイマ (70)を再出発させタイマレジスタから1カロに発させタイマレジスタが最終のの点Aにに違する。タイマレジスタが最終の回転を受ける。と、送風標停止出力符別機の回転を停止出力行力が停止してこの例では、モータスをはよりであることが検にを持ちたの冷却送風機は5分間運転状態に維持される。

第15図の流れ図は計算ルーチンの一部を示し、第13図の点Dから始める。回転開始スイッチが選択されると、回転開始命令が発生されて回転輸(23)用の加速ルーチンが開始される。加速ルーチンは回転軸の速度を測定し、速度がタイマ(70)で規定される15秒間以内に所定レベルに達つは第11回の点Aにもどる。15秒間以内に所定の速度レベルに達すると選択された機械モードが質問される。

第15図からわかるように、機械モード決定が零 物アンパランスモードが選択されたことを示すと、 レンジマルチプレクサ(65)は再び低レンジにセッ トされ、調整ルーチンの問選択され持久RAH(68) に記憶された利得菌は検索されて第6図の利得 制御マルチプレクサ Z1, Z2 にセットされる。積分 ルーチンがそれに続き、アンパランス測定を与え 機械モードスイッチ (43)が調整位置にセットされ ると、レンジマルチプレクサ(65)は低レンジを与 えるようにセットされ、入力条件づけ回路(64,63) 内の利得制御マルチプレクサ Z1,2はそれぞれ選択 されて実質的に同じ左右力変換器スケールファク タ(単位アンバランスカ当たりの信号の大きさ) を発生する。上述の面P1,P2 内のアンパランスカ の位置からのレバーアームの差によって右力変換 器 か ら の 信 号 レ ペ ル は 左 変 換 器 か ら の 信 号 レ ペ ル より大巾に高い。利得制御マルチプレクサ 7.1,7.2 の選択された増巾利得値は持久 RAH(68) に記憶さ れる。それからプログラムは後にもっと詳述する 質問ルーチンに進み、右および左変換器信号の正 弦および余弦を表わすファクタを含む、 誤 発が 補 正されていない、M貸して丸めたデジタル組み合 わせを発生する。正弦および余弦ファクタを含む これらの畳は第15図に示すように E_{rxu} ・ E_{rvu} ・ El_{xu}, El_{vu}で表わす。次に機械モードが施行モー ドにあるかどうかについて質問する。このとき答 はノーで、機械モードスイッチが調整モードにあ

る。 施行モードが機械モードスイッチ (43)に選ば れたかどうかを質問する。この例では答はノーで ある。次に機はモードスイッチが調整モードにセ ットされたかどうか質問する。このはあいは、零 モードにセットされているので、答は再びノーで ある。第15図のルーチンのこの点において、積分 ルーチンで加算された正弦および氽弦成分を含む デジタル結合として得られた積分は第15図に示す ように E_{rxo} 、 E_{ryo} 、 El_{xo}、 El_{yo}として表わす 軸アンパランス積分として記憶される。それから、 調盤モードで得られた記憶された補正しない積分 E_{rxcu}. … を検索して軸アンパランスを補正し、 稲正された調整積分 E_{rxc} , E_{ryc} , El_{xc}, El_{yc} を得る。上記の計算式として式 (8) に関して説 明したように、調整定数は補正された調整積分か ら計算され、ルーチンは点Eに進む。

第 1 6 図からわかるように、 E に 示すルーチン中の点は調整定数が持久 RAH(68) に記憶されている点の位置にある。この点においてチェック和が計算される。チェック和は 4 つの記憶された軸アン

バランス積分と4つの配位された制算された調整定数と記憶された利得の設定との和を響から引くことによって得られる。負数のチェック和が得られる。そうするとこれらの値を持久RAH(68) から呼び出し、チェック和に加えると等になる。チェック和もRAH(68) に配憶する。それから減速サブルーチンを入れ、ルーチンを第11図の点Aにもどす。

再び第15図の機械モードスイッチの選択にもどって、施行モードを選ぶと、記憶された利得制物値は左右力変換器入力条件づけ回路(63,64)中の利得マルチプレクサ Z1, Z2 にセットされる。適正なレンジは比較的大きなアンパランス力が測定されたか比較的小さなアンパランス力が測定されたかに応じてレンジマルチプレクサ(65)にセットされる。それから積分ルーチンが入れられ、調整、零種アンパランス、および施行の機械モード設定の任意のものに対して行なわれるが、ここでは進行モードについて詳述する。積分ルーチンはまずマルチプレクサ(66)(第6図)によって選択され

正弦処理(乗貸)、正弦を表わず間の加算、記憶 装置からの余弦を表わず値の検索、余弦処理(乗 算)、および余弦を表わず量の加算を含む。アンパランスカに対応する変換器信用の基本成分の× 成分およびy成分はこうして得られる。

デジタル化されたカアンパランス信号の処理に用いられる正弦および余弦を表わり値は計算機(61)内の記憶装置に永久的に記憶し、糖(23)の回転の対応する角増分においてそれから検索する。 概本理論から、基本周波に対して各サイクルを直定する)をとることが必要である。抜き取られたといるいのである。な各サイクルにより多くの概本が必要である。さらに各サイクルによりよい分解能と精度とを得るために各サイクルにより多くの機本が望ましい。機本数の上限は処理できる成分の費用と速度によって決まる。

記憶された正弦および余弦を表わす値は一般に 抽出関数と呼ぶ。本実施例では64個の穴(79)を符

た 右 力 変 換 器 信 号 を 採 用 し て A - D 変 換 器 (67)を 駆動する。デジタル化された右力変換器アンパラ ンス信号はデータバス上にデジタル語として得 られる。符号化パルスは第5図の"4倍化"回路 (第9図)に関する角方位情報を与える。 デジタ ル 化 さ れ た 右 変 换 器 ア ン パ ラ ン ス カ に 計 算 徴 (61) のROH 位置から検索した数を掛ける。検索された 数は得られた符号化パルスによって示された角の 正弦を表わせので、正弦成分を含む量が乗算に よって切られる。この量は前の"観察"点で軸の 1回転の間に得られた類似の風の利に加算する。 デジタル化された変換器アンバランスカにはまた 符号化パルスによって示された角の余弦を表わす 数を掛ける。正弦点におけると同じように、この 積を軸の処理回転の間に前に得られた余弦類の和 に加える。 余務分ルーチンは左力変換器信号の前 記手続きの繰り返しを含み、左変換器アンパラン スカのデジタル化、符号化パルスから角方位を得 ること、記憶装置からの正弦を表わす値の検索、

回転に64個の角増分がある。これは全積分ルーチ ンは軸の1回転に対して64回、すなわち1/4 回転 に対して16回繰り返すことを意味する。この例に おいては角増分はしたがって約5.62°である。各 角増分に対して選択された抽出関数正弦および余 弦頌は特定の角に対する近似にしか過ぎない。こ れらは、デジタル化されたカアンパランス信号を 抽出関数で処理することによって得られたフーリ エ係数に調和成分の最小の寄与をさせるためにと くに選択されたものである。 表 I は軸 (23)の各回 転の第1象限における16個の均分に対する積分 ルーチンに用いられる、2進および10進形の、正 弦を表わす値を示す。2進数は2進に1レベル にセ1トされた2を越えないピットを持つこと がわかる。この形の抽出関数のグラフ表示は第 19図に階段正弦近似曲線(101) として示し、純粋 の 4 半正弦波 (正弦波の 1/4)の 曲線 (102) と比較

表 【

角增分	から	まで	正弦節	2 進	10 進
0	0.	5.62	0	0000 0000	0.
1	5.62	11.19	0.094	0000 0101	6
2	11.19	16.81	0.187	0000 1100	12
3	16.31	22.43	0.250	0001 0000	16
4	22.43	28.05	0.370	0001 1000	24
5-6	28.05	39.30	0.500	0010 0000	32
7-10	39.30	61.80	0.750	0011 0000	48
11-15	61.80	90	1.000	0100 0000	64

この例で最大の正弦鉱は10進数で64の大きさであることに注意されたい。これより小さい鉱は最大鉱の端数(フラクション)を表わす。たとえば10進数の32は 0.5の正弦鉱を表わし、これは正斑に第1象限の30°の角(または第4象限の330°)だけに対するものである。前述のようにこれらの鉱は、フーリエ級数の基本周波に対するフーリエ係数を表わす正弦および余弦成分を含む加算され

た 型に対する調和成分の 寄与を押さえる目的で、 1 つまたはそれ以上の特定の角増分の間適用するように慎重に選んだものである。 1 組の抽出図数の調和成分に対する寄与の程度を表 II に示す。 この表は、アンパランスカが HOHE 位置と一致し、カアンパランス信号が純粋な正弦波のときの加算された量の調和成分を示す。

表II

調和成分	正弦成分	余弦成分
基本	1.02794	0
第 2	0.00000	"
第 3	0.06999	"
93 4	0.00000	"
第 5	0.01393	"
916	0.00000	"
第 7	0.00037	"
第 8	0.00000	"
第 9	0.02505	"

次に本発明の装置によるデジタルアンパランス 力信号の処理の詳細を説明する。表Ⅰの2進形の 各デジタル正弦係数は1つの状態にセットされた 1 ビット、またはせいぜい 2 情報ビットだけを含 む。このようなピットは以下では基本的に関心の あるピットと呼ぶ。この構成の目的は信号の処理 (すなわち乗算) に必要な実行時間を減少させる ことである。したがって2つのデジタル化された 力変換器信号の各演算は軸(23)の各回転における 64個の角増分のおのおのの間に行なうことができ る。時間の節約の例として表Ⅱは、デジタル正弦 関数、つまり抽出関数とデジタル化されたアンバ ランスカ出力データとを掛け合わせて左または右 力変換器の正弦成分を含む積分を得るとき、穏 (23)の90°の角回転の間になされるサベてのレジ スタのシフトとその他のステップとを示す。正弦 成分を含む積分が各右および左変換器に対して得 られ、余弦成分を含む積分は各角増分の間に各左 右変換器に対して得られるので、各演算は軸が 表ⅠおよびⅢの左瞬の各角増分を通るとき4回行

なわれる。したがって本例では軸(23)の各回転に対して 256のシフトと加算が行なわれなければならない。表面の右側の"必要な演算"は各角増分に対してデジタル化されたアンパランス力出力データに対して行なわれてデータの処理をする。"加算"と示したところでは、処理のこの点におけるデータは積分レジスタに加えられる。新しいデータは表示のように各角増分に対して演算が行なわれる。

表 [

角增分	デジタル正弦係数	必要な演算
0	0	
1	110	たに 1 回シフト
		In 174
		たに1回シフト
		加算
2	1100	左に2回シフト
1		加算
		左に1回シフト
		柳郊
3	10000	左に4回シフト/加算
4	11000	左に3回シフト
		加算
		左に 1回シフト
		加算
5 - 6	100000	たに 5 回シフト/加算
7 - 10	110000	左に4回シフト
		加掉
		左に1回シフト
		加算
11 15	1000000	たに 6回シフト/加算

る。たとえば、軸 (23)が3つの角増分回転している間のデジタル化されたアンパランスカ量の処理に対しては、 CPUに含まれるRAH レジスタ中のデジタル化されたアンパランスカ信号は左に4回ジフトして積分レジスタに加えさえずればよいっこれによって乗算積量が0.25の正弦値を表わすファクタを含む積分レジスタに与えられる。このようにしてすべて必要な計算手続きは計算機 (61)によってきるので、回転体によって発生されたアンパランスカの精密な測定ができる。

計算に許される時間がきびしく制限されているときには、ここに説明した方法はおのおの 1 ピットだけの情報を持つ 1 組の抽出関数によって実行することができる。 1 ピット抽出関数に対して選択された 1 組の正弦を表わす値を表以に示す。

まとめると、A-D出力レジスタがデジタル化されたデータを取り入れる。疑似正弦および余弦値を含む計算機 (61)中の ROH は計算機 にアドレスされて軸 (23)が現在位置している角 増分に対応する正弦および余弦値を検索する。現在の角増分に対応する表面の演算はデータA-D出力レンジ中のデータに行なわれ、得られた積は積分レジスタに加えられて各増分に対して4つの和が得られる。

表 IV

角增分	から	まで	正弦值	2	進	10 進
0	0.	5.62*	0	0000	0000	0
1	5.62	11.19	0.0156	0000	0001	1
2	11.19	16.81	0.0312	0000	0010	2
3	16.31	22.43	0.0625	0000	0100	4
4	22.43	28.05	0.1250	0000	1000	8
5-6	28.05	39.30	0.2500	0001	0000	16
7-10	39.30	61.80	0.5000	0010	0000	32
11-15	61.80	90.00	1.000	0100	0000	64

フトさせるだけで行なわれる。 たとえば 10 進数 2 を処型するためには左へ 1 回シフトし、 10 進数 8 を処理するためには左へ 3 回シフトさせる等である。

表IVの1ビット抽出関数による調和成分の寄与を表Vに示す。表IIにおけるように、アンバランス力はIIOHE位置と一致する純粋な正弦波である。

表 V

調和成分	正弦成分	余弦成分
基本	0.83025	0
第 2	0.00000	"
第 3	0.19950	<i>n</i> .
第 4	0.00000	n
第 5	0.02116	"
第 6	0.00000	n
第 7	0.01560	#
37.8	0.00000	n
第 9	0.06245	<i>"</i> .

こうして軸アンパランスの補正をされた積分は E_{rx} , E_{ry} , El_x , El_y と表わされる。それから、記憶された軸アンパランス積分と記憶された調整定数とは利得制御増巾器の記憶された利得設定と加算され、チェック和に加えられて持久RAH(68)中の記憶されたデータを検証する。 RAHが検証されると、回転体のアンパランス回転から得られる右および左変換器信号の x および y 成分 は上記の式 (9) および(10)のようにして計算される。ルーチンは点Gに進み、第16図の減速サブルーチンにはいる。

次にスタテイックアンパランス 測定が選択されたかどうか質問する。答がイエスであると、 スタテイックアンパランス 計算が式 (15)のようになされる。 答がノーであると、 面分離計算が計算機 (61)内で式 (11), (12) のようになされる。 スタティックアンパランス計算か 面分離計算かが完結した後に直角座標データを式 (13)で極座標に変換する。それから左右両面 P1, P2 に対して式 (14)によって力を類りに変換する。ダイナミックアンパ

表 V からわかるように、1 ビット抽出関数による第3 調和成分のデータへの寄与は比較的高い。しかしあるはあいにはこれは許される。基本適けできる。抽出関数は情況に貫むれる。基準できる。独型に許される実施できるので、処理に許される実施できるのではよって抽出関数に任意数の角地分が使えるということを示すために1 をからかけれたデジタル正弦ないかにとえば、2 進形で度かりまされてデジタルであるなら、最も関心のあるけったできる。

もう一度第15図にもどって、積分ルーチンが完結した後に機械モードスイッチが施行位置に選択されたかどうか質問する。答がイエスであると、積分ルーチンで得られた積分は、それから、装置が零軸アンバランスモードのとき得られた配節された軸アンバランスの補正がなされる。

ランス測定のときには一般に両面P1,P2 につりあ わせ重りを付ける。スタティックアンパランス関 定のときには、1つの面だけに物理的に重りを付 けるのには困難が伴うならば両面の同じ直径に 重りを付けてもよいが、特徴的には1つの面、た とえば右の面P2だけにつりあわせ重りを付ける。 2 進重り信号は2 進符号化10進形に変換し、コン (46,47)を駆動するのに用いる。それからルーチ ンは第11図の点Aにもどる。正面パネル(42)上の 左右位置指示装置(48)はパー指示装置で、回転体 の 重り点が左右リムのおのおのに対して 翰(23)の 中心から鉛直下方の位置にあると仮定するので、 光は指示装置の中心にある。これが頼(23)の鉛直 上方の便利な位置につりあわせ重りを取り付ける 点を回転体上につくる。スタティックアンパラン ス測定が選択されたときには、左右両位置指示光 は一緒に動き、光が中心にきたとき類りを軸(23) の鉛直上方に一面または両面に取り付け、重心が 翰 (23) の 鉛 直 下 方 に あ る 回 転 体 の ア ン パ ラ ン ス 貿

△をスタテイックにつりあわせる。

第17図は位置中断ルーチンで、本実施例では回 転速度の半分から零速度まで減速ルーチンの間に 行なわれる。位置中所ルーチンはそれから軸(23) が次の回転のためにスタート/回転スイッチ(45) によって加速を命令されるまで有効である。この ルーチンは"4倍化"回路(62)(第4図)からの 位置中断パルスによってトリガされ、軸(23)の各 回転に対して 256回開始される。第5図から計算 **機(61)は逆転φ1パルスと非逆転φ2を供給され** ることがわかった。これらのパルス列は第9図に 示す。これらのパルスは計算機中の符号化器状態 レジスタに送られる。回転休がアンパランス測定 速度の半分にわたって減少し、位置中断ルーチン が開始されると、HOHEパルスが検出されたかどう かまず質問される。答がノーであると、最後の符 号 化 器 状 態 が 符 号 化 器 状 態 レ ジ ス タ か ら 検 素 さ れ 電流符号化器状態と比較される。比較によって検 出されたシーケンスによって時計方向または反時 計方向の回転データが得られ、第9図からわかる

ので、これは必要である。位置中断サブルーチンの走査の間に || OH 「パルスが検出されたとき軸位置レジスタを零カウントにリセットする。軸の回転方向を決めるために今存在する符号化器が態を上述のように次の検索と比較のために記憶する。他位置レジスタに記憶された指示された角の似する。と左右位置表示装置 (48)に表する。位置中断のは大力を表続行して位置中断パルスを受け取るの回転命令が装置に与えられるまで他の回転命令が装置に与えられるいの回転命令が装置に与えられるい。

第 18 図は停止中断サブルーチンであって、これは停止スイッチ (73)で手動でか、または保護連動装置 (72) (第 7 図) によって自動的にトリガする。停止中断信号を第 8 図の計算機周辺入力/出力部 220 に供給すると、モータ正弦コイルを駆動するかどうか質問する。答がノーであると、モータ (36)は回転していないので、ルーチンのこの部分走査ルーチンの点 A に進む。ルーチンのこの部分

ように、符号化器状態(すなわちゅ 2 およびゅ 1 パルス)は各新しい位置中断パルスによって変る。そうすると回転が反時計方向かどうかが質問される。答えがノーであると回転は時計方向である。これは単輪がまだ"回転"方向に回転していることを意味する。それから 0 ~ 255カウントのレンジを持つ軸位置レジスタが増進される。 IIOHE位置に対する左右アンバランス重り角が式(13)で表わされるように計算機(61)によって計算され、左右計算角レジスタに配憶されている。軸位置に依存しまって容易に計算されて正面パネル(42)上の左右位置表示装置(48)に表示される。

反時計方向回転に関する質問の答がイエスでると、軸位置レジスタは減少され、第4図のモード制御装置 (78)はモータ (36)を逆転させる電力をしゃ断するように命令される。反時計方向は逆方向であって、モータ (36)を反時計方向に駆動することはそれを逆方向に回転させ続けることになる

が実行されると、モータ (36) はそれが停止していて停止中断が起こると逆転して駆動されない。答がイエスであるとプログラムは第 16図の 減速サブルーチンの点 J に行く。モータはモータ制御装置 (78) に逆転電力を与えることによって停止し、ルーチンは第11図の点 A に進む。

以上本発明の限良の実施例を説明したが、木発明の本質を離れることなく種々の変化変形ができることは明らかである。

4 図面の簡単な説明

第 1 図はアンパランス測定装置の機略上面図である。

第2図は第1図の線 2- 2から見た拡大側面図である。

第3図は第2図の符号化板の円で四んだ部分(3)の拡大部分詳柳図である。

第4図は第1図の装置の電気的および電子的構成要素の構成図である。

第5図は第4図の装置の一部の回路図である。 第6図は第4図の装置の一部の回路図である。 第7図は第4図の装置のコーポード相互接続図である。

第8図は第4図の計算機の構成図である。

第9図は第5図が電気回路で発生された信号の タイミング図である。

第10図は本発明の計算機のプログラム機能の 流れ図である。

第 11 - 13 図は第 10 図のプログラムに示された 制 御走査と記憶サブルーチンのプログラム流れ図で ある。

第14回は第13回のサブルーチンに関する情況レジスタの内容を示す図である。

第 15、16図は第 10図のプログラムの計算サブルーチンのプログラム流れ図である。

第 17図 は 第 1 0図 の ア ロ グ ラ ム の 位 置 中 斯 サ ブ ルーチンのプログラム 流れ 図である。

第 1.8図 は 第 1 0 図 の プ ロ グ ラ ム の 停 止 中 断 サ ブ ルーチンのプログラム 流れ 図 で ある。

第19図は本発明の計算機に用いる疑似正弦関数の観略図である。

26,27 … 軸受ハウジング

28………骨組み

29,31 …力変換器

33 … … 符 另 化 板

36… … … モータ

39… … … 感光器と光源の組み合わせ

41… … コンソール

42………正面パネル

d オフセット